

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Nabi, M. and El-Adaway, I. H, “A Rating Score for Assessing the Risks and Challenges Associated with Modular Construction,” *Construction Research Congress 2022*, Arlington, Virginia, pp. 483-492, 2022.

Alaneme, “Managing Marginal Oilfield Risks with Fuzzy Logic and Monte Carlo Simulation for Economics Optimization,” *Journal of Emerging Trends in Engineering and Applied Sciences*, vol. 3, no. 4, pp. 660-667, 2012.

Anandraj, A., & Vijayabaskaran, S., “Construction Safety Audit and Analysis – A Conceptual Approach on Needy Implementation for the Metropolitan City - Chennai, India,” *Scholars Bulletin*, pp. 190-197, 2020.

Anumba, C. J., & Evbuomwan, N. F. O. (1997). “Concurrent Engineering in Design-Build Projects”. *Construction Management and Economics*, 15(3), 271–281.

Arifuddin, R., Suraji, A., & Latief, Y, “Study of the Causal Factors of Construction Projects Vulnerability to Accidents”, *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, vol. 8, no. 6, pp. 711-716, 2019.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.

Chen, J., Li, K. & Yang, S., (2022), “Electric Vehicle Fire Risk Assessment Based on WBS- RBS and Fuzzy BN Coupling”, *Journal of Engineering Research*, 10, 1-23.

Chen, Q., Jin, Z., Xia, B., Wu, P., Skitmore, M. (2016), “Time and Cost Performance of Design-Build Projects”, *Journal of Construction Engineering and Management*, Vol. 142, No. 2, hal. 1-20.

Chen, Y., McCabe, B., Hyatt, D., 2018. “A Resilience Safety Climate Model Predicting Construction Safety Performance”. *Saf. Sci.* 109, 434–445. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2018.07.003>

DIN 69901 (*Deutsches Institut für Normung-German Organization for Standardization*)

Elsye, V., Latief, Y., & Sagita, L., (2017)., “Development of Work Breakdown Structure (WBS) Standard for Producing the Risk Based Structural Work Safety Plan of Building”, *MATEC Web of Conferences 147*, 1-12.



, Lestari, S. P., Fauzan, R., Haribowo, R., Tannady, H., Widjaja, W., uni, Yunus, A. I., Wirakusuma, K. W., Susanti, I. 2022. *Manajemen asional*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.

, G. A., Latief, Y., & Nugroho, D. B. “Development of Risk Based Work

Breakdown Structure (WBS) Standards for Integrated Design and Construction Phase on Design-Build Method of Architectural Works of High-Rise Building to Improve Construction Safety Performance,” *International Journal of Science, Technology & Management*, vol. 4, no. 4, pp. 792-801, 2023.

Ghousi, R., Khanzadi, M., & Mohammadi Atashgah, K. “A Flexible Method of Building Construction Safety Risk Assessment and Investigating Financial Aspects of Safety Program,” *International Journal of Optimization in Civil Engineering*, vol. 8, no. 3, pp. 433-452, 2018.

Główny Urząd Statystyczny (GUS). Bank Danych Lokalnych [WWW Document]. URL bdl.stat.gov.pl

Griffin, R.W. & Ebert, R.J.. 2004. *Business*. New Jersey: Prentice Hall. 7th Edition.

Hale, D.R., Shrestha, P.P., Gibson Jr., G.E., Migliaccio, G.C. (2009), “Empirical Comparison of Design/ Build and Design/ Bid/ Build Project Delivery Methods”, *Journal of Construction Engineering and Management*, Vol. 135, No. 7, hal. 579-587.

Halperin, K.M., McCann, M., (2004), “An Evaluation Of Scaffold Safety At Construction Sites”, *J. Safety Res.* 35 (2), 141–150, <https://doi.org/10.1016/j.jsr.2003.11.004>

Hanafi, M.M. 2006. *Manajemen Risiko Operasional*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hoła, B., Nowobilski, T., Rudy, J., Błazik-Borowa, E., “Dangerous Events Related to the Use of Scaffolding,” *Czas, Tech*, 7, 2017.

HSE, 2020. *Construction Statistics in Great Britain, 2020*

Husen, A. 2009. *Manajemen Proyek: Perencanaan, Penjadwalan, dan Pengendalian Proyek*. Yogyakarta: Andi Offset.

ISO 31000:2018

Joko Subagyo, P. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jones, W., Gibb, A., Haslam, R., Dainty, A., (2019), “Work-related ill-health in construction: The Importance of Scope, Ownership and Understanding”. *Saf.* 20, 538–550. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2019.07.038>



elayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang.2019. Penerapan Manajemen Risiko di KPPN sebagai Langkah Strategis Dalam Pencapaian yang Lebih Efisien, Efektif dan Optimal (Online)

(<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/data-publikasi/berita-terbaru/3014-penerapan-manajemen-risiko-di-kppn-sebagai-langkah-strategis-dalam-pencapaian-tujuan-yang-lebih-efisien,-efektif-dan-optimal.html>, diakses 26 Oktober 2023).

Kerzner, H. 1982. *Project Management for Executive*. Van Nostrand Reinhold Company.

Kumar, R. 2011. *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners. 3rd Edition*. Sage, New Delhi.

Lei, S.U., (2012), “WBS-based Risk Identification for the Whole Process of Real Estate Project and Countermeasures”, *National Conference on Information Technology and Computer Science*, 780-783.

Lester, A. 2007. *Project Management, Planning and Control : Managing Engineering, Construction and Manufacturing Projects to PMI, APM and BSI Standards, 5th ed.*

Ling, Florence Yean Yng, Dkk., “Predicting Performance of Design-Build and Design-Bid-Build Projects,” *Journal of Construction Engineering and Management*, vol. 130, no. 1, 2004.

Liu, J., Xie, Q., Xia, B., and Bridge, A. J, “Impact of Design Risk on the Performance of Design-Build Projects,” *Journal of Construction Engineering and Management*, vol. 143, no. 6, 2017.

Marchewka, J.T., *Information Technology Project Management*, 2016.

NIOSH, (2021), Construction Safety and Health [WWW Document], URL <https://www.cdc.gov/niosh/construction/default.html>

Nowobilski, T., Hoła, B., (2022), Estimating The Probability of Accidents on Building Scaffoldings, *Saf. Sci.* 152, 105777. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2022.105777>

OHS Risk Management Handbook Standards Australia International, HB 205 – 2004.

Ojo, S. O., Aina, O., Adeyemi, A. Y. (2011), “A Comparative Analysis of The Performance of Traditional Contracting and Design-Build Procurements on Client Objectives in Nigeria”, *Journal of Civil Engineering and Management*, Vol. 17, No. 2, hal. 227-233.

Pa’nstwowa Inspekcja Pracy, 2021. Sprawozdanie z działalno’sci Pa’nstwowej kcji Pracy w 2020 roku. Pa’nstwowa Inspekcja Pracy, Warszawa



an Teknik Bangunan Universitas Negeri Padang. 2021. Mengenal Jenis-Teknologi Konstruksi (Online) (<http://ptb.sipil.ft.unp.ac.id/1243-2/>, es 26 Oktober 2023).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 Tentang Standard an Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 25 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Pooyan, M.R. (2012). *A Model for Selecting Project Delivery Systems in Post-Conflict Construction Projects*. Masters Thesis, Concordia University.

Project Management Institute, *A Guide to The Project Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide)*, 3th ed, 2004

Project Management Institute, *A Guide to The Project Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide)*, 5th ed, 2013.

Project Management Institute, *A Guide to The Project Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide)*, 6th ed, 2017.

Rafindadi, A. D. U., Shafiq, N., Othman, I., Ibrahim, A., Aliyu, M. M., Mikić, M., and Alarifi, H, “Data Mining of the Essential Causes of Different Types of Fatal Construction Accidents,” *Heliyon*, vol. 9, no. 2, 2023.

Ratnasabapathy, S., Rameezdeen, R. (2006), “Design-Bid-Build Vs Design – Build Projects: Performance Assessment Of Commercial Projects In Sri Lanka”, *Proceeding in Syposium on sustainability and Value through construction procurement (CIB W092)*, The Digital World Centre, Salford, United Kingdom, hal. 474-481.

Rezakhani, Pejman, “Fuzzy Risk Analysis Model for Construction Projects,” *International Journal of Civil and Structure Engineering*, vol. 2, no.2, 2011.



2004. *Statistika untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*.
ung: Alfabeta.

- Roberts, A., Kelsey, J., Smyth, H., Wilson, A., 2012. "Health and Safety Maturity in Project Business Cultures". *Int. J. Manag. Proj. Bus.* 5, 776–803
- Rostiyanti, S., Koesalamwardi, A. B., and Winata, C., "Identification of Design-Build Project Risk Factors: Contractor's Perspective," *MATEC Web of Conferences*, EDP Sciences, vol. 276, p. 02017, 2019.
- Sahu, A. and Shanmugapriya, S., "Overview of the Challenges in the Construction of Multistorey Reinforced Concrete Structure," *International Journal of Engineering Trends and Technology*, vol. 70, no. 7, pp. 212-219, 2018.
- Salim, A. 2005. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Samania, N., Nirsal, and Riska Yanu Fa'rifah, "Design and Develop an E-Voting Application for the Election of the Chairman of the Computer Science Student Association of Cokroaminoto Palopo University Basen on Website," vol. 10, no. 1, 2020.
- Satterfield, Z. (2009). *Design-Build. The National Environmental Services Center*.
- Shawa, B. J., Lello, D. S., and Ntiyakunze, S.K., "Analysis of Causes of Conflicts within the Design Teams in Building Projects in Tanzania," *International Journal of Engineering Trends and Technology*, vol. 60, no. 1, 2018.
- Siswanto, A.B., dan Salim, M.A. Salim. 2019. *Manajemen Konstruksi*. Semarang: CV. Pilar Nusantara.
- Soeharto, Imam. 1995. *Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional*. Jakarta: Erlangga.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. Cetakan 19.
- Sudibyoy, B., and Simanjuntak, M. R. A., "Risk Factors and Variables Analysis in Design and Build Contracts," *Civil Engineering, Environmental, Disaster & Risk Management Symposium (CEEDRiMS) Proceeding*, Jawa Tengah, Indonesia, 2021.
- Suraji, A., dan Endroyo, B. 2009. *Kecelakaan Konstruksi: Teori dan Pengalaman Empiris, Buku Konstruksi Indonesia*. Jakarta: Departmen Pekerjaan Umum.
- Teguh, R., dan Sudiadi. 2015. *Manajemen Konstruksi*. Palembang: Sekolah Tinggi Manajemen Informatika GI MDP.
- Timothy R. Driscoll et al., "The Role of Design Issues in Work-Related Fatal Injury in Australia," *Journal of Safety Research*, vol. 39, no. 2, pp. 209-214, 2008.



walauddin. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : UNJ.

Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- Universitas Hasanuddin. 2023. *Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Fakultas Teknik*. Makassar.
- Widayat, W.W. 1996. *Pengantar Manajemen Proyek dan Ekonomi Teknik*. Depok: Universitas Indonesia.
- Wideman, R.M. 1992. *Project and Program Risk Management: a Guide to Managing Project Risk Opportunities*. Pennsylvania: Project Management Institute.
- Williams, C.A. & Heins, R.M. 1989. *Risk Management and Insurance*. New York: MCGraw-Hill. 6th Edition.
- Xu, J., Cheung, C., Manu, P., Eohwomu, O., dan Too, J., (2023), "Implementing Safety Leading Indicators in Construction: Toward a Proactive Approach to Safety Management", *Journal of Engineering Research*, 1-13.
- Yin, R. K. 2011. "Qualitative Research From Start to Finish". New York. London. The Guilford Press.
- Yunianto, D., Hatmoko, J.U.D., Hidayat, A. (2014), "Evaluasi Penerapan Constructability pada Proyek Konstruksi Bangunan Gedung", *Jurnal MKTS Ilmu dan Terapan Bidang Teknik Sipil*, Vol. 20, No. 2, hal. 135-144.
- Zhang, L., Li, H., (2022), "Construction Risk Assessment of Deep Foundation Pit Projects Based on the Projection Pursuit Method and Improved Set Pair Analysis", *Journal of Engineering Research*, 12, 1-18.



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

KUISIONER VALIDASI PAKAR TERHADAP VARIABEL PENELITIAN (KUISIONER I)



**KUISIONER VALIDASI PAKAR TERHADAP VARIABEL
PENELITIAN MANAJEMEN RISIKO KESELAMATAN
KONSTRUKSI BERBASIS WBS PADA PROYEK GEDUNG
BERTINGKAT TINGGI DENGAN SISTEM KONTRAK
TERINTERGRASI RANCANG BANGUN**



DISUSUN OLEH:

MEGA SHINE PAYUNGALLO

D012222026

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

GOWA

2023



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya penulis dapat membuat kuisisioner validasi pakar ini.

Kuisisioner validasi pakar dibuat untuk mengumpulkan komentar dan umpan balik dari para Pakar untuk membantu memvalidasi variabel penelitian tentang “Manajemen Risiko Keselamatan Konstruksi Berbasis WBS pada Proyek Gedung Bertingkat Tinggi dengan Sistem Kontrak Terintegrasi Rancang Bangun”. Kuisisioner validasi pakar merupakan bagian integral dari penelitian penulis dan pendapat serta pengalaman Bapak/Ibu akan memberikan masukan yang sangat berharga. Pendapat Bapak/Ibu akan membantu penulis memastikan bahwa penelitian ini sudah sesuai sehingga mampu menghasilkan temuan yang valid dan bermanfaat.

Penulis memastikan bahwa semua tanggapan Bapak/Ibu akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu, pengalaman, dan pengetahuan yang Bapak/Ibu sumbangkan untuk membantu penulis menghasilkan temuan-temuan yang berarti dalam bidang ini. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik dalam bidang manajemen risiko dan keselamatan konstruksi.

Gowa, Oktober 2023

Penulis



ABSTRAK

MEGA SHINE PAYUNGALLO. Manajemen Risiko Keselamatan Konstruksi Berbasis WBS pada Proyek Gedung Bertingkat Tinggi dengan Sistem Kontrak Terintegrasi Rancang Bangun (dibimbing oleh **Rosmariansi Arifuddin** dan **Rusdi Usman Latief**)

Pembangunan infrastruktur gedung bertingkat tinggi kerap diidentikkan dengan perkembangan ekonomi dan modernitas suatu negara. Sistem kontrak terintegrasi rancang bangun merupakan salah satu pilihan dalam melaksanakan pembangunan gedung bertingkat tinggi karena penyediannya memiliki satu kesatuan tanggung jawab perancangan dan pelaksanaan konstruksi. Namun dalam implementasinya terdapat banyak risiko keselamatan konstruksi baik pada tahap perancangan maupun tahap pelaksanaan, sehingga diperlukan suatu model penanganan agar penyedia jasa pekerjaan *design-build* mampu memitigasi dan meminimalisir kerugian pada pelaksanaan proyek.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan suatu model penanganan dengan mengetahui penyebab terjadinya suatu risiko melalui pendefinisian pekerjaan menggunakan WBS (identifikasi risiko) yang kemudian akan diranking tingkat risikonya (analisis risiko) menggunakan deskriptif kuantitatif dan metode *fuzzy logic*. Penelitian ini diakhiri dengan memberikan penanganan terhadap risiko-risiko potensial (respon risiko).

MAKSUD

Peneliti bermaksud melakukan pengumpulan data melalui pengisian kuisisioner dan *deep interview* guna keperluan penelitian tesis.

TUJUAN PENELITIAN



Identifikasi risiko-risiko keselamatan konstruksi yang terjadi pada proyek gedung bertingkat tinggi dengan sistem kontrak terintegrasi rancang bangun;

2. Menganalisis tingkat risiko keselamatan konstruksi pada proyek gedung bertingkat tinggi dengan sistem kontrak terintegrasi rancang bangun;
3. Mengembangkan penanganan dan pengendalian risiko keselamatan konstruksi pada proyek gedung bertingkat tinggi dengan sistem kontrak terintegrasi rancang bangun.

KERAHASIAAN INFORMASI

Semua informasi yang diberikan dalam kuisisioner ini dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian.

INFORMASI SURVEI

Jika Bapak/Ibu memiliki pertanyaan ataupun memberikan informasi tambahan mengenai survei ini, dapat menghubungi peneliti:

Nama : Mega Shine Payungallo

No. HP : 082188349114

Email : shinemega26@gmail.com

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi kuisisioner ini.

Hormat saya,
Peneliti



PERNYATAAN PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Usia :

Posisi/Jabatan :

Pendidikan Terakhir :

Instansi/Perusahaan :

Pengalaman Kerja (Tahun) :

Sertifikasi Kompetensi Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa secara sadar, sukarela dan tanpa paksaan bersedia berpartisipasi dalam penelitian dengan judul **“Manajemen Risiko Keselamatan Konstruksi Berbasis WBS pada Proyek Gedung Bertingkat Tinggi dengan Sistem Kontrak Terintegrasi Rancang Bangun”**.

Pakar/Ahli,

(.....)



PETUNJUK PENGISIAN

Kuisisioner ini diberikan kepada pakar/ahli dalam sesi *deep interview* untuk validasi dengan pertanyaan apakah pakar/ahli setuju dengan variabel risiko keselamatan konstruksi dan bagaimana pendapat para pakar/ahli mengenai variabel risiko tersebut.

Apabila Pakar/Ahli setuju, penulis akan memberi tanda (√) pada kolom **ya** dan tanda (√) pada kolom **tidak** jika Pakar/Ahli tidak setuju. Pakar/ahli berkewajiban memberikan pendapat terhadap setiap variabel risiko dan penulis akan mengisi di kolom keterangan setiap variabel. Selain itu, jika menurut Anda terdapat variabel risiko keselamatan konstruksi namun tidak terdapat pada kolom pertanyaan kuisisioner, penulis akan menambahkan variabel tersebut pada baris kosong yang tertera di akhir kuisisioner ini.

Isian yang Anda pilih akan diolah lebih lanjut dan digunakan sebagai hasil identifikasi risiko keselamatan konstruksi berbasis WBS pada proyek gedung bertingkat tinggi dengan sistem kontrak terintegrasi rancang bangun.



Tahap Perancangan

No	Item Pekerjaan	RisikoKeselamatan Konstruksi	Tanggapan Pakar/Ahli		Keterangan
			Ya	Tidak	
I	Mobilisasi Tim Perancangan				
1	Mobilisasi Tim Perancangan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi				
	Risiko Terhadap K3	Pekerja terluka saat mobilisasi			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan	Timbulnya emisi gas buang akibat mobilisasi tenaga kerja			
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik	Kecelakaan lalu lintas saat mobilisasi tenaga kerja			
		Arus lalu lintas terganggu saat mobilisasi tenaga kerja			
2	Mobilisasi Perangkat Perancangan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Perangkat perancangan rusak saat mobilisasi			
		Alat berat terguling dari mobil pengangkut saat mobilisasi			
	Risiko Terhadap K3				
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan	Timbulnya emisi gas buang akibat mobilisasi peralatan			
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik	Kecelakaan lalu lintas saat mobilisasi peralatan			
		Arus lalu lintas terganggu saat mobilisasi perangkat perancangan			
II	Survey Lokasi				
1	Pengumpulan Data Elevasi Banjir				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Data elevasi banjir yang diperoleh tidak lengkap dan/atau tidak akurat			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami kecelakaan saat pengumpulan data elevasi banjir			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
	Pengumpulan Data Bencana Alam di Lokasi				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Data bencana alam yang diperoleh tidak lengkap dan/atau tidak akurat			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami kecelakaan saat pengumpulan data bencana alam			



Lanjutan Tahap Perancangan

	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
3	Pengumpulan Data Gempa di Lokasi				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Data gempa yang diperoleh tidak lengkap dan/atau tidak akurat			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami kecelakaan saat pengumpulan data gempa			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
4	Pengumpulan Data Situasional Lokasi				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kegagalan mengidentifikasi keadaan lingkungan proyek secara lengkap Data situasional lokasi yang diperoleh tidak lengkap dan/atau tidak akurat			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami kecelakaan saat pengumpulan data gempa			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
5	Pengumpulan Data Akses Jalan Lokasi				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Data akses jalan lokasi yang diperoleh tidak lengkap dan/atau tidak akurat			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami kecelakaan saat pengumpulan data akses jalan			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
III	Pengujian Daya Dukung Tanah				
1	Pengukuran Lokasi/Topografi				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kerusakan material dan/atau peralatan yang digunakan saat pengukuran lokasi			
		Jumlah titik pengukuran lokasi/topografi sedikit atau kurang representatif			
		Kualitas data hasil pengukuran lokasi/topografi kurang bagus			
		Metode pengukuran lokasi/topografi tidak tepat			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja diserang hewan liar di sekitar lokasi pengukuran			
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh			



Lanjutan Tahap Perancangan

		Pekerja terpapar tanah yang terkontaminasi, debu tanah, dan serat asbes			
		Pekerja mengalami gangguan pernapasan			
		Pekerja terkena dermatitis kulit			
		Pekerja tersengat listrik pada instalasi eksisting saat pengukuran lokasi/topografi			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan	Kondisi geologi yang kompleks			
		Polusi udara			
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
2	Pengujian Daya Dukung Tanah				
2.1	Pengujian Sondir				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Pemasangan peralatan pengujian tidak akurat			
		Peralatan yang digunakan tidak sesuai standar			
		Metode pelaksanaan sondir tidak sesuai standar			
		Kegagalan dalam mengidentifikasi karakteristik tanah			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja terpapar tanah yang terkontaminasi, debu tanah, dan serat asbes			
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh			
		Pekerja tertimpa peralatan pengujian sondir			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan	Runtuhnya tanah saat pengujian			
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
	2.2	Pengujian Boring			
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Pemasangan peralatan pengujian tidak akurat			
		Peralatan yang digunakan tidak sesuai standar			
		Metode pelaksanaan boring tidak sesuai standar			
		Kegagalan dalam mengidentifikasi kondisi tanah setiap layer dan kedalaman tanah keras			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja terpapar tanah yang terkontaminasi, debu tanah, dan serat asbes			
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh			
		Pekerja tertimpa peralatan pengujian boring			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan	Runtuhnya tanah saat pengujian			
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				



Lanjutan Tahap Perancangan

2.3	Pengujian Sandcone			
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Hasil kalibrasi alat kurang akurat		
		Kualitas material buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)		
		Sifat fisik material buruk (kekuatan, sifat lentur, kuat tekan, kuat tarik tidak memenuhi persyaratan)		
		Metode pelaksanaan sandcone tidak sesuai standar		
	Risiko Terhadap K3			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan			
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik			
IV	Rancangan Awal			
1	Kriteria Rancangan			
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kesalahan dalam menentukan kriteria rancangan awal		
		Data yang diperlukan untuk menyusun kriteria rancangan awal tidak lengkap dan/atau tidak akurat		
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat menyusun kriteria rancangan awal		
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat menyusun kriteria rancangan awal		
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan		
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat menyusun kriteria rancangan awal		
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan dalam menyusun kriteria rancangan awal		
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan			
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik			
2	Pengembangan Rancangan Awal			
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kesalahan pada pengembangan rancangan awal		
		Data yang diperlukan untuk pengembangan rancangan awal tidak lengkap dan/atau tidak akurat		
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat pengembangan rancangan awal		
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat pengembangan rancangan awal		



Lanjutan Tahap Perancangan

		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat pengembangan rancangan awal			
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat pengembangan rancangan awal			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
V	Pengembangan Desain / Detail Engineering Design				
1	Analisis Program Ruang				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kesalahan dalam menyusun program ruangan yang tidak memadai atau tidak sesuai dengan kebutuhan fungsional bangunan			
		Kesalahan tidak memperhitungkan ventilasi dan pencahayaan yang memadai dalam program ruangan			
		Tidak mematuhi regulasi dan standar yang berlaku dalam perencanaan program ruangan			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat analisis program ruangan			
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat analisis program ruangan			
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat analisis program ruangan			
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat pengembangan analisis program ruangan			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
2	Analisis Perhitungan Struktur				
2.1	Analisis Perhitungan Struktur Bawah				
2.1.1	Analisis Perhitungan Struktur Pondasi				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kesalahan dalam perhitungan beban yang mengarah pada struktur pondasi yang tidak memadai dan mengakibatkan keruntuhan bangunan			
		Kurangnya perencanaan drainase yang memadai untuk melindungi pondasi dari pergerakan tanah			
		Kesalahan dalam perhitungan momen, geseran, dan gaya lentur			
		Tidak mematuhi kode bangunan yang berlaku			



Lanjutan Tahap Perancangan

		Kesalahan interpretasi kode bangunan			
		Pemilihan bahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan struktural pondasi			
		Pemilihan metode pelaksanaan struktur <i>basement</i> yang tidak sesuai dengan kebutuhan			
		Tidak mempertimbangkan kondisi tanah, topografi, atau kondisi lingkungan lainnya yang dapat menimbulkan potensi keruntuhan			
		Kesalahan dalam perhitungan beban hidup dan beban mati yang dapat menimbulkan potensi keruntuhan			
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perhitungan struktur pondasi			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat analisis perhitungan struktur pondasi			
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat analisis perhitungan struktur pondasi			
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat analisis perhitungan pondasi			
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat pengembangan analisis perhitungan struktur pondasi			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
	2.1.2	Analisis Perhitungan Struktur <i>Basement</i>			
	Risiko Terhadap Keselamatan Ketechnikan Konstruksi	Kesalahan dalam perhitungan beban yang mengarah pada struktur basement yang tidak memadai dan mengakibatkan keruntuhan bangunan			
		Kurangnya perencanaan drainase yang memadai untuk melindungi pondasi dari pergerakan tanah			
		Kesalahan dalam perhitungan momen, geseran, dan gaya lentur			
		Tidak mematuhi kode bangunan yang berlaku			
		Kesalahan interpretasi kode bangunan			
		Pemilihan bahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan struktural basement			
		Pemilihan metode pelaksanaan struktur pondasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan			
		Tidak mempertimbangkan kondisi tanah, topografi, atau kondisi lingkungan lainnya yang dapat menimbulkan potensi keruntuhan			
		Kesalahan dalam perhitungan beban hidup dan beban mati yang dapat menimbulkan potensi keruntuhan			
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perhitungan struktur basement			



Lanjutan Tahap Perancangan

	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat pengembangan rancangan awal			
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat analisis perhitungan struktur basement			
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat analisis perhitungan struktur basement			
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat analisis perhitungan struktur basement			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
3	Analisis Perhitungan <i>Mechanical, Electrical, and Plumbing</i>				
3.1	Analisis Perhitungan Mechanical				
3.1.1	Perhitungan Lift				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kesalahan dalam perhitungan beban yang mengarah pada lift yang tidak memadai dan mengakibatkan keruntuhan bangunan			
		Pemilihan bahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengadaan lift			
		Pemilihan metode pelaksanaan pekerjaan lift yang tidak sesuai dengan kebutuhan			
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perhitungan lift			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat perhitungan lift			
Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat perhitungan lift					
Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan					
Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat perhitungan lift					
Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat perhitungan lift					
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
	HV/AC				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kesalahan dalam perhitungan HV/AC yang mengarah pada aliran udara dan temperatur ruangan pada bangunan tidak memadai			
		Pemilihan bahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan HV/AC			



Lanjutan Tahap Perancangan

	Risiko Terhadap K3	Pemilihan metode pelaksanaan pekerjaan hvac yang tidak sesuai dengan kebutuhan			
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perhitungan HV/AC			
		Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat perhitungan hvac			
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat perhitungan HV/AC			
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat perhitungan HV/AC			
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat perhitungan HV/AC			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
Risiko Terhadap Keselamatan Publik					
3.1.3	Perhitungan Tata Udara				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kesalahan dalam perhitungan tata udara yang menyebabkan sirkulasi udara tidak memadai			
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perhitungan tata udara			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat perhitungan tata udara			
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat perhitungan tata udara			
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat perhitungan tata udara			
	Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat perhitungan tata udara				
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
Risiko Terhadap Keselamatan Publik					
3.2	Analisis Perhitungan Elektrikal				
	Kebutuhan Daya Listrik				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kesalahan dalam perhitungan kebutuhan daya listrik yang berpotensi menimbulkan dampak daya listrik bangunan tidak memadai atau terjadi pemborosan pemakaian daya listrik			
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perhitungan kebutuhan daya listrik			
Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat perhitungan kebutuhan daya listrik				



Lanjutan Tahap Perancangan

		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat perhitungan daya listrik			
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat perhitungan kebutuhan daya listrik			
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat perhitungan kebutuhan daya listrik			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
3.2.2	Perhitungan Genset				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kesalahan dalam perhitungan kebutuhan daya dan ketersediaan genset yang berpotensi menimbulkan dampak daya dan ketersediaan genset pada bangunan tidak memadai			
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perhitungan genset			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat perhitungan genset			
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat perhitungan genset			
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat perhitungan genset			
	Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat perhitungan genset				
Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan					
Risiko Terhadap Keselamatan Publik					
3.2.3	Perhitungan Titik Lampu				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kesalahan dalam perhitungan titik lampu yang mengarah pada pencahayaan bangunan kurang memadai			
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perhitungan titik lampu			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat perhitungan titik lampu			
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat perhitungan titik lampu			
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			



Lanjutan Tahap Perancangan

		ekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat perhitungan titik lampu			
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat perhitungan titik lampu			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
3.3	Analisis Perhitungan <i>Plumbing</i>				
3.3.1	Perhitungan dan Analisis Saluran Air Bersih				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kesalahan dalam perhitungan yang mengarah pada saluran air bersih bangunan tidak memadai dan potensi kebocoran pipa			
		Kesalahan dalam mendesain model dan letak instalasi air bersih			
		Pemilihan material yang tidak sesuai dengan kebutuhan saluran air bersih			
		Pemilihan metode pelaksanaan pekerjaan saluran air bersih yang tidak sesuai dengan kebutuhan			
		Tidak mempertimbangkan kondisi tanah, topografi, atau kondisi lingkungan lainnya saat perhitungan dan analisis saluran air bersih			
		Kesalahan penentuan dimensi pipa instalasi air bersih			
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perhitungan saluran air bersih			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat perhitungan saluran air bersih			
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat perhitungan saluran air bersih			
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat perhitungan saluran air bersih			
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat perhitungan saluran air bersih			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
	Analisis Saluran Air Kotor				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kesalahan dalam perhitungan yang mengarah pada saluran air kotor bangunan tidak memadai dan potensi kebocoran pipa			
		Kesalahan dalam mendesain model dan letak instalasi air kotor			
		Pemilihan material yang tidak sesuai dengan kebutuhan saluran air kotor			



Lanjutan Tahap Perancangan

		Pemilihan metode pelaksanaan pekerjaan saluran air kotor yang tidak sesuai dengan kebutuhan			
		Tidak mempertimbangkan kondisi tanah, topografi, atau kondisi lingkungan lainnya saat perhitungan dan analisis saluran air bersih			
		Kesalahan penentuan dimensi pipa instalasi air kotor			
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perhitungan saluran air kotor			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat perhitungan saluran air kotor			
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat perhitungan saluran air kotor			
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat perhitungan saluran air kotor			
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat perhitungan saluran air kotor			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
Risiko Terhadap Keselamatan Publik					
4	Gambar Teknik/Design				
4.1	Gambar Situasional				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kesalahan perancangan gambar situasional yang mengakibatkan potensi keruntuhan			
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perancangan gambar situasional			
		Data yang diperlukan dalam penyusunan gambar situasional tidak lengkap dan/atau tidak akurat			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat perancangan gambar situasional			
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat perancangan gambar situasional			
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat perancangan gambar situasional			
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat perancangan gambar situasional			
	erhadap Keselamatan Lingkungan				
	adap Keselamatan Publik				



Lanjutan Tahap Perancangan

4.2	Gambar Denah dan Potongan			
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kesalahan perancangan gambar denah dan potongan yang mengakibatkan potensi keruntuhan		
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perancangan gambar denah dan potongan		
		Data yang diperlukan dalam penyusunan gambar denah dan potongan tidak lengkap dan/atau tidak akurat		
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat perancangan gambar denah dan potongan		
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat perancangan gambar denah dan potongan		
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan		
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat perancangan gambar denah dan potongan		
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan			
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik			
	4.3	Gambar Arsitektural		
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kesalahan perancangan gambar arsitektural yang mengakibatkan potensi keruntuhan		
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perancangan gambar arsitektural		
		Data yang diperlukan dalam penyusunan gambar arsitektural tidak lengkap dan/atau tidak akurat		
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat perancangan gambar arsitektural		
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat perancangan gambar arsitektural		
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan		
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat perancangan gambar arsitektural		
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan			
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik			



Lanjutan Tahap Perancangan

4.4	Gambar Struktural			
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kesalahan perancangan gambar struktural yang mengakibatkan potensi keruntuhan		
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perancangan gambar structural		
		Data yang diperlukan dalam penyusunan gambar MEP tidak lengkap dan/atau tidak akurat		
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat perancangan gambar struktural		
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat perancangan gambar struktural		
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan		
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat perancangan gambar struktural		
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat perancangan gambar struktural		
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan			
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik			
4.5	Gambar MEP			
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kesalahan perancangan gambar MEP yang mengakibatkan potensi keruntuhan		
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perancangan gambar MEP		
		Data yang diperlukan dalam penyusunan gambar MEP tidak lengkap dan/atau tidak akurat		
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat perancangan gambar MEP		
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat perancangan gambar MEP		
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan		
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat perancangan gambar MEP		
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat perancangan gambar MEP		
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan			
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik			
	Waktu Proyek (<i>Time Schedule</i>)			
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kesalahan perhitungan waktu pekerjaan		
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam penyusunan rencana jadwal proyek		



Lanjutan Tahap Perancangan

	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat penyusunan rencana jadwal proyek			
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat penyusunan rencana jadwal proyek			
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat penyusunan rencana jadwal proyek			
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat penyusunan rencana jadwal proyek			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
6	Rencana Mutu/ Spesifikasi Teknis				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kerangka Acuan Kerja (KAK) tidak jelas			
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam penyusunan rencana mutu/spesifikasi teknis			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat penyusunan rencana mutu/spesifikasi teknis			
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat penyusunan rencana mutu/spesifikasi teknis			
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat penyusunan rencana mutu/spesifikasi teknis			
	Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat penyusunan rencana mutu/spesifikasi teknis				
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
7	Rencana Biaya Proyek				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kesalahan perhitungan rencana anggaran biaya pekerjaan			
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam penyusunan rencana biaya proyek			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat penyusunan rencana biaya proyek			
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat penyusunan rencana biaya proyek			



Lanjutan Tahap Perancangan

		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat penyusunan rencana biaya proyek			
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat penyusunan rencana biaya proyek			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
VI	Dokumen Perancangan Konseptual SMKK				
1	Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Dokumen RKK tidak lengkap			
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam penyusunan dokumen RKK			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat merancang dokumen RKK			
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat merancang dokumen RKK			
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat merancang dokumen RKK			
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan dalam merancang dokumen RKK			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
2	Dokumen Rencana Metode Pekerjaan Konstruksi (RMPK)				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Dokumen RMPK tidak lengkap			
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam penyusunan dokumen RMPK			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat merancang dokumen RMPK			
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat merancang dokumen RMPK			
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat merancang dokumen RMPK			



Lanjutan Tahap Perancangan

		Pekerja mengalami stres dan kelelahan dalam merancang dokumen RMPK			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
3	Dokumen Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL)				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Dokumen RKPPL tidak lengkap			
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam penyusunan dokumen RKPPL			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat merancang dokumen RKPPL			
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat merancang dokumen RKPPL			
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat merancang dokumen RKPPL			
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan dalam merancang dokumen RKPPL			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
4	Dokumen Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP)				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Dokumen RMLLP tidak lengkap			
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam penyusunan dokumen RMLLP			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat merancang dokumen RMLLP			
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat merancang dokumen RMLLP			
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat merancang dokumen RMLLP			
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan dalam merancang dokumen RMLLP			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				



Tahap Pelaksanaan

No	Item Pekerjaan	Risiko Keselamatan Konstruksi	Tanggapan Pakar/Ahli		Keterangan
			Ya	Tidak	
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Mobilisasi				
1.1	Mobilisasi Tenaga kerja				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi				
	Risiko Terhadap K3	Pekerja terluka saat mobilisasi			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan	Timbulnya emisi gas buang akibat mobilisasi tenaga kerja			
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik	Kecelakaan lalu lintas saat mobilisasi tenaga kerja			
		Arus lalu lintas terganggu saat mobilisasi tenaga kerja			
1.2	Mobilisasi Peralatan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			
		Alat berat terguling dari mobil pengangkut saat mobilisasi			
	Risiko Terhadap K3				
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan	Timbulnya emisi gas buang akibat mobilisasi peralatan			
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik	Arus lalu lintas terganggu saat mobilisasi peralatan			
		Kecelakaan lalu lintas saat mobilisasi peralatan			
1.3	Mobilisasi Material				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Material rusak saat mobilisasi			
		Material terguling dari mobil pengangkut saat mobilisasi			
	Risiko Terhadap K3				
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan	Timbulnya emisi gas buang akibat mobilisasi material			
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik	Arus lalu lintas terganggu saat mobilisasi material			
		Kecelakaan lalu lintas saat mobilisasi material			
	Pembersihan				
		Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			



Lanjutan Tahap Pelaksanaan

	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Rusaknya jaringan pipa dan fasilitas bawah tanah yang telah tersedia sebelumnya			
		Kerusakan material dan/atau peralatan			
		Tingginya kepadatan bangunan di sekitar lokasi pekerjaan			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja diserang hewan liar di sekitar lokasi pekerjaan			
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh saat <i>land clearing</i>			
		Pekerja terpapar tanah yang terkontaminasi, debu tanah, dan serat asbes			
		Pekerja mengalami gangguan pernapasan			
		Pekerja terkena dermatitis kulit			
		Pekerja terkena material pembuangan truk			
		Pekerja tersengat listrik pada instalasi eksisting saat <i>land clearing</i>			
		Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan	Kondisi geologi yang kompleks			
		Polusi udara			
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik	Runtuhnya bangunan masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan			
II	Pekerjaan Pematangan Lahan (<i>Cut and Fill</i>)				
1	Pekerjaan Pemotongan (<i>Cut</i>)				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Pengadaan peralatan pekerjaan penggalian yang dibawah standar			
		Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			
		Keausan dan penuaan suku cadang yang ekstensif			
		Alat berat terguling dikarenakan beroperasi pada permukaan yang tidak rata			
		<i>Dump truck</i> terguling dikarenakan kelebihan muatan material			
		Pengoperasian peralatan oleh operator yang tidak kompeten			
		Tabrakan antara <i>excavator</i> dan <i>dump truck</i> saat penggalian			
		Kurangnya inspeksi pada pekerjaan penggalian			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			
		Pekerja terperosok ke dalam galian			
		Pekerja terkena material pembuangan truk			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan	Polusi udara			
		Banjir			
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik	Tanah longsor saat penggalian			
Arus lalu lintas di proyek terganggu					



Lanjutan Tahap Pelaksanaan

2	Pekerjaan Penimbunan (<i>Fill</i>)			
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Pengadaan peralatan pekerjaan penimbunan yang dibawah standar		
		Keausan dan penuaan suku cadang yang ekstensif		
		Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi		
		Alat berat terguling dikarenakan beroperasi pada permukaan yang tidak rata		
		<i>Dump truck</i> terguling dikarenakan kelebihan muatan material		
		Pengoperasian peralatan oleh operator yang tidak kompeten		
	Risiko Terhadap K3	Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi		
		Pekerja terkena material pembuangan truk		
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh		
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan	Polusi udara		
Risiko Terhadap Keselamatan Publik	Arus lalu lintas di proyek terganggu			
3	Pekerjaan Pematatan Tanah			
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Pengadaan peralatan pekerjaan pematatan tanah yang dibawah standar		
		Kurangnya perawatan alat berat		
		Pengoperasian peralatan oleh operator yang tidak kompeten		
		Prosedur pematatan tanah tidak sesuai standar		
		Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi		
		Kurangnya inspeksi pada pekerjaan pematatan tanah		
	Risiko Terhadap K3	Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi		
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan	Polusi udara		
Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
III	Pekerjaan Pondasi			
1	Pekerjaan Galian Tanah			
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Pengadaan peralatan pekerjaan penggalian yang dibawah standar		
		Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi		
		Keausan dan penuaan suku cadang yang ekstensif		
		Alat berat terguling dikarenakan beroperasi pada permukaan yang tidak rata		
		<i>Dump truck</i> terguling dikarenakan kelebihan muatan material		
		Pengoperasian peralatan oleh operator yang tidak kompeten		



erhadap Keselamatan
nikan Konstruksi

Lanjutan Tahap Pelaksanaan

	Risiko Terhadap K3	Tabrakan antara excavator dan dump truck saat penggalian				
		Kurangnya inspeksi pada pekerjaan penggalian				
		Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi				
		Pekerja terpelesok ke dalam galian				
		Pekerja terkena material pembuangan truk				
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan	Polusi udara				
		Banjir				
		Tanah longsor saat penggalian				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik	Arus lalu lintas di proyek terganggu				
	2	Pekerjaan Struktur Pondasi				
2.1	Pekerjaan Bekisting					
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Bekisting runtuh				
		Pengadaan sistem bekisting yang tidak sesuai standar				
		Ereksi bekisting oleh pekerja yang tidak kompeten				
		Kurangnya inspeksi pada pekerjaan bekisting				
		Kualitas material bekisting buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)				
		Lubang/ <i>saft</i> yang tidak diproteksi				
		Peralatan untuk akses dan steger/platform yang tidak standar				
		Kurangnya perangkat keselamatan (rambu-rambu, pedestrian, dll) yang mengakibatkan kondisi tidak aman				
		<i>Hook/Sling crane</i> putus saat pengangkutan/ <i>lifting</i> material				
		Penggunaan <i>sling</i> dan/atau teknik <i>rigging</i> yang tidak aman				
		Peralatan pengangkatan (<i>lifting</i>) yang digunakan putus karena sudah rantes atau tidak layak digunakan				
		Material rusak karena terlepas saat pengangkutan/ <i>lifting</i> menggunakan <i>crane</i>				
		Kurangnya koordinasi saat pekerjaan pengangkatan (<i>lifting</i>)				
		Metode pelaksanaan pekerjaan bekisting tidak sesuai standar				
		Kurangnya inspeksi pada pekerjaan bekisting				
		Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi				
		Risiko Terhadap K3	Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan			
			Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			



Lanjutan Tahap Pelaksanaan

	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan			
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik			
2.2	Pekerjaan Pembesian			
Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Pengadaan sistem pembesian yang tidak sesuai standar			
	Tulangan jatuh dan/atau berguling saat fabrikasi besi			
	Fabrikasi besi dilakukan oleh pekerja yang tidak kompeten			
	Kurangnya perawatan <i>bar bender</i> dan <i>bar cutter</i>			
	Pengoperasian <i>bar bender</i> dan <i>bar cutter</i> oleh pekerja yang tidak kompeten			
	Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			
	Runtuhnya tulangan			
	Kurangnya inspeksi saat pekerjaan pembesian			
	Kurangnya perangkat keselamatan (rambu-rambu, pedestrian, dll) yang mengakibatkan kondisi tidak aman			
	<i>Hook/Sling crane</i> putus saat pengangkatan/ <i>lifting</i> tulangan			
	Penggunaan <i>sling</i> dan/atau teknik <i>rigging</i> yang tidak aman			
	Peralatan pengangkatan (<i>lifting</i>) yang digunakan putus karena sudah rantas atau tidak layak digunakan			
	Tulangan rusak karena terlepas saat pengangkatan/ <i>lifting</i> menggunakan <i>crane</i>			
	Kurangnya koordinasi saat pekerjaan pengangkatan (<i>lifting</i>)			
	Metode pelaksanaan pekerjaan pembesian tidak sesuai standar			
Sifat fisik tulangan buruk (kekuatan dan/atau kuat tarik tidak memenuhi persyaratan)				
Risiko Terhadap K3	Pekerja tergores dan/atau terpotong dengan sisa/ujung besi yang tajam			
	Pekerja terluka saat mengoperasikan dan/atau memperbaiki mesin			
	Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan			
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik			
	Pekerjaan Beton			
Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Pengadaan sistem pekerjaan beton yang tidak sesuai standar			
	Kurangnya perangkat keselamatan (rambu-rambu, pedestrian, dll) yang mengakibatkan kondisi tidak aman			
	Kurangnya inspeksi pekerjaan beton			



Lanjutan Tahap Pelaksanaan

		Metode pelaksanaan pekerjaan beton tidak sesuai standar			
		Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi pada pekerjaan beton			
		Kurangnya perawatan alat berat			
		Alat berat beroperasi tanpa perizinan			
		Pengoperasian peralatan oleh personil yang tidak berkompeten			
		Kelebihan muatan beton <i>ready mix</i> sehingga concrete bucket jatuh dari <i>crane</i>			
		<i>Tremie pipes</i> terlepas/terjatuh ke dalam lubang bor saat pengecoran			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja terkena dermatitis, luka bakar, dan borok kulit akibat kontak dengan beton <i>ready mix</i>			
		Pekerja terkena iritasi mata akibat kontak dengan beton <i>ready mix</i>			
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan pada pekerjaan beton			
		Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi pada pekerjaan beton			
		Pekerja tertimpa beton <i>precast</i>			
		Pekerja tertimpa concrete bucket saat pengecoran menggunakan <i>crane</i>			
		Pekerja kelelahan akibat lembur (<i>working over time</i>)			
Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan					
Risiko Terhadap Keselamatan Publik					
2.4	Pekerjaan Curing/Pemeliharaan Beton				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Durasi curing tidak sesuai dengan standar			
		Kualitas material (<i>curing compound</i>) buruk (Jika curing menggunakan material khusus)			
		Kurangnya inspeksi pelaksanaan curing di lapangan			
	Risiko Terhadap K3				
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
Risiko Terhadap Keselamatan Publik					
3	Pekerjaan Pengujian Struktur				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Prosedur pengujian tidak sesuai standar			
		Hasil pengujian tidak memenuhi persyaratan			
	Risiko Terhadap K3				
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				



Lanjutan Tahap Pelaksanaan

IV	Pekerjaan <i>Basement</i>			
1	Pekerjaan Galian untuk <i>Basement</i>			
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Pengadaan peralatan penggalian yang dibawah standar		
		Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi		
		Keausan dan penuaan suku cadang yang ekstensif		
		Alat berat terguling dikarenakan beroperasi pada permukaan yang tidak rata		
		Pengoperasian peralatan oleh operator yang tidak kompeten		
		Tabrakan antara excavator dan dump truck saat penggalian		
		Kurangnya inspeksi pada pekerja penggalian		
	Risiko Terhadap K3	Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi		
		Pekerja terperosok ke dalam galian		
		Pekerja terkena material pembuangan truk		
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan	Banjir		
		Tanah longsor saat penggalian		
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik			
2	Pekerjaan Struktur <i>Basement</i>			
2.1	Pekerjaan Bekisting			
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Bekisting runtuh		
		Pengadaan sistem bekisting yang tidak sesuai standar		
		Ereksi bekisting oleh pekerja yang tidak kompeten		
		Kurangnya inspeksi pada pekerjaan bekisting		
		Kualitas material bekisting buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)		
		Lubang/ <i>saft</i> yang tidak diproteksi		
		Kurangnya perangkat keselamatan (rambu-rambu, pedestrian, dll) yang mengakibatkan kondisi tidak aman		
		<i>Hook/Sling crane</i> putus saat pengangkutan/ <i>lifting</i> material		
		Penggunaan <i>sling</i> dan/atau teknik <i>rigging</i> yang tidak aman		
		Peralatan pengangkutan (<i>lifting</i>) yang digunakan putus karena sudah rantas atau tidak layak digunakan		
		Material rusak karena terlepas saat pengangkutan/ <i>lifting</i> menggunakan <i>crane</i>		
		Kurangnya koordinasi saat pekerjaan pengangkutan (<i>lifting</i>)		



Lanjutan Tahap Pelaksanaan

		Metode pelaksanaan pekerjaan bekisting tidak sesuai standar			
		Kurangnya inspeksi pada pekerjaan bekisting			
		Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja jatuh dari <i>scaffolding</i>			
		Peralatan jatuh dari <i>scaffolding</i>			
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan			
		Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
Risiko Terhadap Keselamatan Publik					
2.2	Pekerjaan Pembesian				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Pengadaan sistem pembesian yang tidak sesuai standar			
		Tulangan jatuh dan/atau berguling saat fabrikasi besi			
		Fabrikasi besi dilakukan oleh pekerja yang tidak kompeten			
		Kurangnya perawatan <i>bar bender</i> dan <i>bar cutter</i>			
		Pengoperasian <i>bar bender</i> dan <i>bar cutter</i> oleh pekerja yang tidak kompeten			
		Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			
		Runtuhnya tulangan			
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan pembesian			
		Kurangnya perangkat keselamatan (rambu-rambu, pedestrian, dll) yang mengakibatkan kondisi tidak aman			
		<i>Hook/Sling crane</i> putus saat pengangkatan/ <i>lifting</i> tulangan			
		Penggunaan <i>sling</i> dan/atau teknik <i>rigging</i> yang tidak aman			
		Peralatan pengangkatan (<i>lifting</i>) yang digunakan putus karena sudah rantas atau tidak layak digunakan			
		Tulangan rusak karena terlepas saat pengangkatan/ <i>lifting</i> menggunakan <i>crane</i>			
		Kurangnya koordinasi saat pekerjaan pengangkatan (<i>lifting</i>)			
		Metode pelaksanaan pekerjaan pembesian tidak sesuai standar			
	Sifat fisik tulangan buruk (kekuatan dan/atau kuat tarik tidak memenuhi persyaratan)				
	Risiko Terhadap K3	Pekerja tergores dan/atau terpotong dengan sisa/ujung besi yang tajam			
		Pekerja terluka saat mengoperasikan dan/atau memperbaiki mesin			
Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi					



Lanjutan Tahap Pelaksanaan

	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan			
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik			
2.3	Pekerjaan Beton			
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Pengadaan sistem pekerjaan beton yang tidak sesuai standar		
		Kurangnya perangkat keselamatan (rambu-rambu, pedestrian, dll) yang mengakibatkan kondisi tidak aman		
		Kurangnya inspeksi pekerjaan beton		
		Metode pelaksanaan pekerjaan beton tidak sesuai standar		
		Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi pada pekerjaan beton		
		Kurangnya perawatan alat berat		
		Alat berat beroperasi tanpa perizinan		
		Pengoperasian peralatan oleh personil yang tidak berkompeten		
		Kelebihan muatan beton <i>ready mix</i> sehingga concrete bucket jatuh dari <i>crane</i>		
		<i>Tremie pipes</i> terlepas/terjatuh ke dalam lubang bor saat pengecoran		
	Risiko Terhadap K3	Pekerja terkena dermatitis, luka bakar, dan borok kulit akibat kontak dengan beton <i>ready mix</i>		
		Pekerja terkena iritasi mata akibat kontak dengan beton <i>ready mix</i>		
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan pada pekerjaan beton		
		Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi pada pekerjaan beton		
		Pekerja tertimpa beton <i>precast</i>		
		Pekerja tertimpa concrete bucket saat pengecoran menggunakan crane		
		Pekerja kelelahan akibat lembur (<i>working over time</i>)		
		Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan		
		Risiko Terhadap Keselamatan Publik		
2.4	Pekerjaan Curing/Pemeliharaan Beton			
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Durasi curing tidak sesuai dengan standar		
		Kualitas material (<i>curing compound</i>) buruk (Jika curing menggunakan material khusus)		
		Kurangnya inspeksi pelaksanaan curing di lapangan		
	Risiko Terhadap K3			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan			



Lanjutan Tahap Pelaksanaan

	Risiko Terhadap Keselamatan Publik			
2.5	Pekerjaan Pengujian Beton			
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Prosedur pengujian tidak sesuai standar		
		Hasil pengujian tidak memenuhi persyaratan		
	Risiko Terhadap K3			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan			
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik			
V	Pekerjaan Struktur Atas			
1	Pekerjaan <i>Sloof</i> , Pekerjaan Kolom, Pekerjaan Plat, Pekerjaan <i>Ringbalk</i> , dan Pekerjaan Tangga			
1.1	Pekerjaan Bekisting			
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Bekisting dan/atau perancah runtuh		
		Pengadaan sistem bekisting dan/atau perancah yang tidak sesuai standar		
		Ereksi bekisting dan/atau perancah oleh pekerja yang tidak kompeten		
		Kurangnya inspeksi pada pekerjaan bekisting		
		Kualitas material bekisting dan/atau perancah buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)		
		Lubang/saft yang tidak diproteksi		
		Peralatan untuk akses dan steger/platform yang tidak standar		
		Kurangnya perangkat keselamatan (rambu-rambu, pedestrian, dll) yang mengakibatkan kondisi tidak aman		
		<i>Hook/Sling crane</i> putus saat pengangkatan/ <i>lifting</i> material		
		Penggunaan <i>sling</i> dan/atau teknik <i>rigging</i> yang tidak aman		
		Peralatan pengangkatan (<i>lifting</i>) yang digunakan putus karena sudah rantas atau tidak layak digunakan		
		Material rusak karena terlepas saat pengangkatan/ <i>lifting</i> menggunakan <i>crane</i>		
		Kurangnya koordinasi saat pekerjaan pengangkatan (<i>lifting</i>)		
		Metode pelaksanaan pekerjaan bekisting tidak sesuai standar		
		Kurangnya inspeksi pada pekerjaan bekisting		
		Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi		
		Risiko Terhadap K3	Pekerja jatuh dari <i>scaffolding</i>	
		Peralatan jatuh dari <i>scaffolding</i>		
	Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan			



Lanjutan Tahap Pelaksanaan

		Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
1.2	Pekerjaan Pembesian				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Pengadaan sistem pembesian yang tidak sesuai standar			
		Tulangan jatuh dan/atau berguling saat fabrikasi besi			
		Fabrikasi besi dilakukan oleh pekerja yang tidak kompeten			
		Kurangnya perawatan <i>bar bender</i> dan <i>bar cutter</i>			
		Pengoperasian <i>bar bender</i> dan <i>bar cutter</i> oleh pekerja yang tidak kompeten			
		Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			
		Runtuhnya tulangan			
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan pembesian			
		Kurangnya perangkat keselamatan (rambu-rambu, pedestrian, dll) yang mengakibatkan kondisi tidak aman			
		<i>Hook/Sling crane</i> putus saat pengangkutan/ <i>lifting</i> tulangan			
		Penggunaan <i>sling</i> dan/atau teknik <i>rigging</i> yang tidak aman			
		Peralatan pengangkatan (<i>lifting</i>) yang digunakan putus karena sudah rantas atau tidak layak digunakan			
		Tulangan rusak karena terlepas saat pengangkatan/ <i>lifting</i> menggunakan <i>crane</i>			
		Kurangnya koordinasi saat pekerjaan pengangkatan (<i>lifting</i>)			
		Metode pelaksanaan pekerjaan pembesian tidak sesuai standar			
	Sifat fisik tulangan buruk (kekuatan dan/atau kuat tarik tidak memenuhi persyaratan)				
	Risiko Terhadap K3	Pekerja tergores dan/atau terpotong dengan sisa/ujung besi yang tajam			
		Pekerja terluka saat mengoperasikan dan/atau mereparasi mesin			
		Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
	Pekerjaan Beton				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Pengadaan sistem pekerjaan beton yang tidak sesuai standar			
		Kurangnya perangkat keselamatan (rambu-rambu, pedestrian, dll) yang mengakibatkan kondisi tidak aman			



Lanjutan Tahap Pelaksanaan

		Kurangnya inspeksi pekerjaan beton			
		Metode pelaksanaan pekerjaan beton tidak sesuai standar			
		Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi pada pekerjaan beton			
		Kurangnya perawatan alat berat			
		Alat berat beroperasi tanpa perizinan			
		Pengoperasian peralatan oleh personil yang tidak berkompeten			
		Kelebihan muatan beton <i>ready mix</i> sehingga concrete bucket jatuh dari <i>crane</i>			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja terkena dermatitis, luka bakar, dan borok kulit akibat kontak dengan beton <i>ready mix</i>			
		Pekerja terkena iritasi mata akibat kontak dengan beton <i>ready mix</i>			
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan pada pekerjaan beton			
		Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi pada pekerjaan beton			
		Pekerja tertimpa beton <i>precast</i>			
		Pekerja tertimpa concrete bucket saat pengecoran menggunakan <i>crane</i>			
		Pekerja kelelahan akibat lembur (<i>working over time</i>)			
Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan					
Risiko Terhadap Keselamatan Publik					
1.4	Pekerjaan Curing/Pemeliharaan Beton				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Durasi curing tidak sesuai dengan standar			
		Kualitas material (<i>curing compound</i>) buruk (Jika curing menggunakan material khusus)			
		Kurangnya inspeksi pelaksanaan curing di lapangan			
	Risiko Terhadap K3				
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
Risiko Terhadap Keselamatan Publik					
1.5	Pekerjaan Pengujian Beton				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Prosedur pengujian tidak sesuai standar			
		Hasil pengujian tidak memenuhi persyaratan			
	Risiko Terhadap K3				
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				



Lanjutan Tahap Pelaksanaan

VI	Pekerjaan Struktur Atap			
1	Pekerjaan Struktur Atap			
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Pengadaan sistem struktur atap yang tidak sesuai standar		
		Kurangnya inspeksi pada pekerjaan struktur atap		
		Metode pelaksanaan pekerjaan struktur atap tidak sesuai standar		
		Kualitas material pada pekerjaan struktur atap buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)		
		Material dan/atau peralatan rusak karena jatuh dari ketinggian		
	Risiko Terhadap K3	Pekerja terjepit dan/atau tertusuk rangka baja		
		Pekerja terpapar sinar matahari saat pekerjaan struktur atap		
		Pekerja jatuh dari ketinggian saat pekerjaan struktur atap		
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan		
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan			
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik			
2	Pekerjaan Penutup Atap			
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Pengadaan sistem penutup atap tidak sesuai standar		
		Kurangnya inspeksi pada pekerjaan penutup atap		
		Metode pelaksanaan pekerjaan penutup atap tidak sesuai standar		
		Kualitas material pada pekerjaan penutup atap buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)		
		Material dan/atau peralatan rusak karena jatuh dari ketinggian		
	Risiko Terhadap K3	Pekerja terpapar sinar matahari saat pekerjaan penutup atap		
		Pekerja jatuh dari ketinggian saat pekerjaan penutup atap		
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan		
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan			
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik			
	Arsitektural			
	Dinding			
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Metode pelaksanaan pekerjaan dinding tidak sesuai standar		
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan dinding		



Lanjutan Tahap Pelaksanaan

		Kualitas material pada pekerjaan dinding buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja jatuh dari ketinggian saat bekerja			
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh			
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan			
		Pekerja terkena dermatitis kulit			
		Pekerja mengalami iritasi mata			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
2	Pekerjaan Fasad Bangunan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Material rusak karena kesalahan instalasi			
		Metode pelaksanaan pekerjaan fasad bangunan tidak sesuai standar			
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan fasad bangunan			
		Kualitas material pada pekerjaan fasad bangunan buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja jatuh dari ketinggian saat bekerja			
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh			
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan			
		Pekerja mengalami iritasi mata			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
3	Pekerjaan Pintu dan Jendela				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Material rusak karena kesalahan instalasi			
		Metode pelaksanaan pekerjaan pintu dan jendela tidak sesuai standar			
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan pintu dan jendela			
		Kualitas material pada pekerjaan pintu dan jendela buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja jatuh dari ketinggian saat bekerja			
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh			
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan			
		Pekerja mengalami iritasi mata			



Lanjutan Tahap Pelaksanaan

	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan			
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik			
4	Pekerjaan Lantai			
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Material rusak karena kesalahan instalasi		
		Metode pelaksanaan pekerjaan lantai tidak sesuai standar		
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan lantai		
		Kualitas material pada pekerjaan lantai buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)		
	Risiko Terhadap K3	Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh		
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan		
		Pekerja mengalami iritasi mata		
Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
5	Pekerjaan Plafon			
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Material rusak karena kesalahan instalasi		
		Metode pelaksanaan pekerjaan plafon tidak sesuai standar		
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan plafon		
		Kualitas material pada pekerjaan plafon buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)		
	Risiko Terhadap K3	Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh		
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan		
		Pekerja mengalami iritasi mata		
Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
VIII	Pekerjaan MEP			
	<i>mechanical</i>			
	ft			
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Metode pelaksanaan pekerjaan lift tidak sesuai standar		
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan lift		
		Kualitas material pada pekerjaan lift buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)		



Lanjutan Tahap Pelaksanaan

	Risiko Terhadap K3	Pekerja jatuh dari ketinggian saat bekerja			
		Pekerja tersengat listrik saat pekerjaan lift			
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh			
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan saat pekerjaan lift			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
1.2	Pekerjaan Tata Udara				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Metode pelaksanaan pekerjaan tata udara tidak sesuai standar			
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan tata udara			
		Kualitas material pada pekerjaan tata udara buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja jatuh dari ketinggian saat pekerjaan tata udara			
		Pekerja tersengat listrik saat pekerjaan tata udara			
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh saat pekerjaan tata udara			
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan saat pekerjaan tata udara			
Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan					
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
2	Pekerjaan Elektrikal				
2.1	Pekerjaan Kebutuhan Daya Listrik				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Metode pelaksanaan pekerjaan kebutuhan daya listrik tidak sesuai standar			
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan kebutuhan daya listrik			
		Kualitas material pada pekerjaan kebutuhan daya listrik buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja jatuh dari ketinggian saat pekerjaan kebutuhan daya listrik			
		Pekerja tersengat listrik			
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh saat pekerjaan kebutuhan daya listrik			
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan saat pekerjaan kebutuhan daya listrik			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
		Risiko Terhadap Keselamatan Publik			



Lanjutan Tahap Pelaksanaan

2.2	Pekerjaan Genset			
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Metode pelaksanaan pekerjaan genset tidak sesuai standar		
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan genset		
		Kualitas material pada pekerjaan genset (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)		
	Risiko Terhadap K3	Pekerja jatuh dari ketinggian saat pekerjaan genset		
		Pekerja tersengat listrik		
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh saat pekerjaan genset		
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan			
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik			
2.3	Pekerjaan Titik Lampu			
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Metode pelaksanaan pekerjaan titik lampu tidak sesuai standar		
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan titik lampu		
		Kualitas material pada pekerjaan titik lampu (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)		
	Risiko Terhadap K3	Pekerja jatuh dari ketinggian saat pekerjaan titik lampu		
		Pekerja tersengat listrik		
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh saat pekerjaan titik lampu		
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan			
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik			
3	Pekerjaan Plumbing			
3.1	Pekerjaan Saluran Air Bersih			
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Metode pelaksanaan pekerjaan saluran air bersih tidak sesuai standar		
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan saluran air bersih		
		Kualitas material pada pekerjaan saluran air bersih (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)		
	Risiko Terhadap K3	Pekerja jatuh dari ketinggian saat bekerja		
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh		
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan saat pekerjaan lift		



Lanjutan Tahap Pelaksanaan

	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
3.2	Pekerjaan Saluran Air Kotor				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Metode pelaksanaan pekerjaan saluran air kotor tidak sesuai standar			
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan saluran air kotor			
		Kualitas material pada pekerjaan saluran air kotor (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja jatuh dari ketinggian saat pekerjaan saluran air kotor			
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh saat pekerjaan saluran air kotor			
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan saat pekerjaan saluran air kotor			
Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan					
Risiko Terhadap Keselamatan Publik					
IX	Pekerjaan Finishing				
1	Pekerjaan Plesteran				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Metode pelaksanaan pekerjaan plesteran tidak sesuai standar			
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan plesteran			
		Kualitas material ada pekerjaan plesteran buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)			
		Hasil plesteran pada bangunan tidak rata			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja jatuh dari ketinggian saat bekerja			
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh			
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan saat pekerjaan plesteran			
		Pekerja terkena dermatitis kulit			
	Pekerja mengalami iritasi mata				
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
Risiko Terhadap Keselamatan Publik					
	Acian				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Metode pelaksanaan pekerjaan acian tidak sesuai standar			
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan acian			
		Kualitas material ada pekerjaan acian buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)			



Lanjutan Tahap Pelaksanaan

		Hasil pengacian pada bangunan tidak rata			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja jatuh dari ketinggian saat bekerja			
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh			
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan saat pekerjaan acian			
		Pekerja terkena dermatitis kulit			
		Pekerja mengalami iritasi mata			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
3	Pekerjaan Pengecatan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Metode pelaksanaan pekerjaan pengecatan tidak sesuai standar			
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan pengecatan			
		Kualitas material ada pekerjaan pengecatan buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)			
		Hasil pengecatan pada bangunan tidak rata			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja jatuh dari ketinggian saat bekerja			
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh			
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan saat pekerjaan pengecatan			
		Pekerja terkena dermatitis kulit			
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik				
X	Pekerjaan Penyelesaian Akhir				
1	Pekerjaan Perapihan				
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kerusakan sisa material dan/atau peralatan saat pekerjaan perapihan			
	Risiko Terhadap K3	Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh saat perapihan pekerjaan			
		Pekerja terpapar tanah yang terkontaminasi, debu tanah, dan serat asbes			
		Pekerja mengalami gangguan pernapasan			
		Pekerja terkena dermatitis kulit			
		Pekerja terluka akibat terkena sisa material dan/atau peralatan			



Lanjutan Tahap Pelaksanaan

	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan			
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik			
2	Pekerjaan Pembersihan Akhir			
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi		
		Kerusakan sisa material dan/atau peralatan		
	Risiko Terhadap K3	Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh saat pembersihan akhir		
		Pekerja terpapar tanah yang terkontaminasi, debu tanah, dan serat asbes		
		Pekerja mengalami gangguan pernapasan		
		Pekerja terkena dermatitis kulit		
		Pekerja terkena material pembuangan truk		
		Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi		
Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan				
Risiko Terhadap Keselamatan Publik				

Tambahan Variabel Risiko Keselamatan Konstruksi Berbasis WBS pada Proyek Gedung Bertingkat Tinggi dengan Sistem Kontrak Rancang Bangun:

1.
2.
3.
4.
5.
6.



LAMPIRAN 2

TANGGAPAN PAKAR/AHLI TERHADAP VARIABEL PENELITIAN PADA TAHAP PERANCANGAN



Lampiran 2. Tanggapan pakar/ahli terhadap variabel penelitian pada tahap perancangan

No	Item Pekerjaan	RisikoKeselamatan Konstruksi	Pak Basyar			Pak Agus			Pak Fitrah			Bu Irma			Kesimpulan
			Ya	Tidak	Nilai	Ya	Tidak	Nilai	Ya	Tidak	Nilai	Ya	Tidak	Nilai	
I	Mobilisasi Tim Perancangan														
1	Mobilisasi Tim Perancangan														
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi														
	Risiko Terhadap K3	Pekerja terluka saat mobilisasi			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan	Timbulnya emisi gas buang akibat mobilisasi tenaga kerja			100			0			0			100	Tidak Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik	Kecelakaan lalu lintas saat mobilisasi tenaga kerja			100			100			100			100	Valid
		Arus lalu lintas terganggu saat mobilisasi tenaga kerja			100			100			100			100	Valid
2	Mobilisasi Perangkat Perancangan														
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Perangkat perancangan rusak saat mobilisasi			100			100			100			100	Valid
		Alat berat terguling dari mobil pengangkut saat mobilisasi			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3														
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan	Timbulnya emisi gas buang akibat mobilisasi peralatan			100									100	Tidak Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik	Kecelakaan lalu lintas saat mobilisasi peralatan			100			100			100			100	Valid
		Arus lalu lintas terganggu saat mobilisasi perangkat perancangan			100			100			100			100	Valid
II	Survey Lokasi														
1	Pengumpulan Data Elevasi Banjir														
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Data elevasi banjir yang diperoleh tidak lengkap dan/atau tidak akurat			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami kecelakaan saat pengumpulan data elevasi banjir													Tidak Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan														
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik														
	Data Bencana Alam di Lokasi														
	Risiko Terhadap Keselamatan Konstruksi	Data bencana alam yang diperoleh tidak lengkap dan/atau tidak akurat			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami kecelakaan saat pengumpulan data bencana alam													Tidak Valid



Lanjutan Lampiran 2

	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan														
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik														
3	Pengumpulan Data Gempa di Lokasi														
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Data gempa yang diperoleh tidak lengkap dan/atau tidak akurat			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami kecelakaan saat pengumpulan data gempa			0			0			0			0	Tidak Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan														
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik														
4	Pengumpulan Data Situasional Lokasi														
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kegagalan mengidentifikasi keadaan lingkungan proyek secara lengkap			100			100			100			100	Valid
		Data situasional lokasi yang diperoleh tidak lengkap dan/atau tidak akurat			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami kecelakaan saat pengumpulan data gempa			0			0			0			0	Tidak Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan														
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik														
5	Pengumpulan Data Akses Jalan Lokasi														
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Data akses jalan lokasi yang diperoleh tidak lengkap dan/atau tidak akurat			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami kecelakaan saat pengumpulan data akses jalan			0			0			0			0	Tidak Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan														
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik														
III	Pengujian Daya Dukung Tanah														
1	Pengukuran Lokasi/Topografi														
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kerusakan material dan/atau peralatan yang digunakan saat pengukuran lokasi			100			100			100			100	Valid
		Jumlah titik pengukuran lokasi/topografi sedikit atau kurang representatif			0			0			0			0	Tidak Valid
		Kualitas data hasil pengukuran lokasi/topografi kurang bagus			100			100			100			100	Valid



Lanjutan Lampiran 2

		Metode pengukuran lokasi/topografi tidak tepat			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja diserang hewan liar di sekitar lokasi pengukuran			100			100			100			100	Valid
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh			100			100			100			100	Valid
		Pekerja terpapar tanah yang terkontaminasi, debu tanah, dan serat asbes			0			0			0			0	Tidak Valid
		Pekerja mengalami gangguan pernapasan			0			0			0			0	Tidak Valid
		Pekerja terkena dermatitis kulit			0			0			0			0	Tidak Valid
		Pekerja tersengat listrik pada instalasi eksisting saat pengukuran lokasi/topografi			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan	Kondisi geologi yang kompleks			100			0			0			0	Tidak Valid
		Polusi udara			100			0			0			0	Tidak Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik														
2	Pengujian Daya Dukung Tanah														
2.1	Pengujian Sondir														
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Pemasangan peralatan pengujian tidak akurat			0			0			0			0	Tidak Valid
		Peralatan yang digunakan tidak sesuai standar			100			100			100			100	Valid
		Metode pelaksanaan sondir tidak sesuai standar			100			100			100			100	Valid
		Kegagalan dalam mengidentifikasi karakteristik tanah			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja terpapar tanah yang terkontaminasi, debu tanah, dan serat asbes			100			100			100			100	Valid
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh			100			100			100			100	Valid
		Pekerja tertimpa peralatan pengujian sondir			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan	Runtuhnya tanah saat pengujian			0			0			0			0	Tidak Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik														
2.2	Pengujian Boring														
	Risiko Terhadap Keselamatan Konstruksi	Pemasangan peralatan pengujian tidak akurat			0			0			0			0	Tidak Valid
		Peralatan yang digunakan tidak sesuai standar			100			100			100			100	Valid
		Metode pelaksanaan boring tidak sesuai standar			100			100			100			100	Valid
		Kegagalan dalam mengidentifikasi kondisi tanah setiap layer dan kedalaman tanah keras			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja terpapar tanah yang terkontaminasi, debu tanah, dan serat asbes			100			100			100			100	Valid



Lanjutan Lampiran 2

	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan	Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh			100			100			100		100	Valid
		Pekerja tertimpa peralatan pengujian boring			100			100			100		100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik	Runtuhnya tanah saat pengujian			0			0			0		0	Tidak Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik													
2.3	Pengujian Sandcone													
	Risiko Terhadap Keselamatan Ketechnikan Konstruksi	Hasil kalibrasi alat kurang akurat			100			100			100		100	Valid
		Kualitas material buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)			0			0			0		0	Tidak Valid
		Sifat fisik material buruk (kekuatan, sifat lentur, kuat tekan, kuat tarik tidak memenuhi persyaratan)			0			0			0		0	Tidak Valid
		Metode pelaksanaan sandcone tidak sesuai standar			100			100			100		100	Valid
	Risiko Terhadap K3													
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan													
Risiko Terhadap Keselamatan Publik														
IV	Rancangan Awal													
1	Kriteria Rancangan													
	Risiko Terhadap Keselamatan Ketechnikan Konstruksi	Kesalahan dalam menentukan kriteria rancangan awal			100			100			100		100	Valid
		Data yang diperlukan untuk menyusun kriteria rancangan awal tidak lengkap dan/atau tidak akurat			100			100			100		100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat menyusun kriteria rancangan awal			100			100			100		100	Valid
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat menyusun kriteria rancangan awal			100			100			100		100	Valid
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			0			0			0		0	Tidak Valid
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat menyusun kriteria rancangan awal			100			100			100		100	Valid
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan dalam menyusun kriteria rancangan awal			100			100			100		100	Valid
		Risiko Terhadap Keselamatan Publik												



Lanjutan Lampiran 2

	Risiko Terhadap Keselamatan Publik														
2	Pengembangan Rancangan Awal														
	Risiko Terhadap Keselamatan Ketechnikan Konstruksi	Kesalahan pada pengembangan rancangan awal			100			100			100			100	Valid
		Data yang diperlukan untuk pengembangan rancangan awal tidak lengkap dan/atau tidak akurat			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat pengembangan rancangan awal			100			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat pengembangan rancangan awal			100			100			100			100	Valid
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			0			0			0			0	Tidak Valid
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat pengembangan rancangan awal			100			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat pengembangan rancangan awal			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan														
Risiko Terhadap Keselamatan Publik															
V	Pengembangan Desain / Detail Engineering Design														
1	Analisis Program Ruangan														
	Risiko Terhadap Keselamatan Ketechnikan Konstruksi	Kesalahan dalam menyusun program ruangan yang tidak memadai atau tidak sesuai dengan kebutuhan fungsional bangunan			100			100			100			100	Valid
		Kesalahan tidak memperhitungkan ventilasi dan pencahayaan yang memadai dalam program ruangan			0			0			0			0	Tidak Valid
		Tidak mematuhi regulasi dan standar yang berlaku dalam perencanaan program ruangan			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat analisis program ruangan			100			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat analisis program ruangan			100			100			100			100	Valid
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			0			0			0			0	Tidak Valid



Lanjutan Lampiran 2

		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat analisis program ruangan			100			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat pengembangan analisis program ruangan			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan														
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik														
2	Analisis Perhitungan Struktur														
2.1	Analisis Perhitungan Struktur Bawah														
2.1.1	Analisis Perhitungan Struktur Pondasi														
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kesalahan dalam perhitungan beban yang mengarah pada struktur pondasi yang tidak memadai dan mengakibatkan keruntuhan bangunan			100			100			100			100	Valid
		Kurangnya perencanaan drainase yang memadai untuk melindungi pondasi dari pergerakan tanah			0			0			0			0	Tidak Valid
		Kesalahan dalam perhitungan momen, geseran, dan gaya lentur			100			100			100			100	Valid
		Tidak mematuhi kode bangunan yang berlaku			100			100			100			100	Valid
		Kesalahan interpretasi kode bangunan			0			0			0			100	Tidak Valid
		Pemilihan bahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan struktural pondasi			100			100			100			100	Valid
		Pemilihan metode pelaksanaan struktur pondasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan			100			100			100			100	Valid
		Tidak mempertimbangkan kondisi tanah, topografi, atau kondisi lingkungan lainnya yang dapat menimbulkan potensi keruntuhan			100			100			100			100	Valid
		Kesalahan dalam perhitungan beban hidup dan beban mati yang dapat menimbulkan potensi keruntuhan			0			0			0			0	Tidak Valid
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perhitungan struktur pondasi			100			100			100			100	Valid
	hadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat analisis perhitungan struktur pondasi			100			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat analisis perhitungan struktur pondasi			100			100			100			100	Valid
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			0			0			0			0	Tidak Valid



Lanjutan Lampiran 2

		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat analisis perhitungan pondasi			100			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat pengembangan analisis perhitungan struktur pondasi			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan														
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik														
2.1.2	Analisis Perhitungan Struktur <i>Basement</i>														
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kesalahan dalam perhitungan beban yang mengarah pada struktur basement yang tidak memadai dan mengakibatkan keruntuhan bangunan			100			100			100			100	Valid
		Kurangnya perencanaan drainase yang memadai untuk melindungi pondasi dari pergerakan tanah			100			100			100			100	Valid
		Kesalahan dalam perhitungan momen, geseran, dan gaya lentur			100			100			100			100	Valid
		Tidak mematuhi kode bangunan yang berlaku			100			100			100			100	Valid
		Kesalahan interpretasi kode bangunan			0			0			0		100		Tidak Valid
		Pemilihan bahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan struktural basement			100			100			100			100	Valid
		Pemilihan metode pelaksanaan struktur basement yang tidak sesuai dengan kebutuhan			100			100			100			100	Valid
		Tidak mempertimbangkan kondisi tanah, topografi, atau kondisi lingkungan lainnya yang dapat menimbulkan potensi keruntuhan			100			100			100			100	Valid
		Kesalahan dalam perhitungan beban hidup dan beban mati yang dapat menimbulkan potensi keruntuhan			0			0			0			0	Tidak Valid
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perhitungan struktur basement			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat pengembangan rancangan awal			100			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat analisis perhitungan struktur basement			100			100			100			100	Valid
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			0			0			0			0	Tidak Valid
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat analisis perhitungan struktur basement			100			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat analisis perhitungan struktur basement			100			100			100			100	Valid



Lanjutan Lampiran 2

	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan														
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik														
3	Analisis Perhitungan <i>Mechanical, Electrical, and Plumbing</i>														
3.1	Analisis Perhitungan Mechanical														
3.1.1	Perhitungan Lift														
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kesalahan dalam perhitungan beban yang mengarah pada lift yang tidak memadai dan mengakibatkan keruntuhan bangunan			100			100			100			100	Valid
		Pemilihan bahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengadaan lift			100			100			100			100	Valid
		Pemilihan metode pelaksanaan pekerjaan lift yang tidak sesuai dengan kebutuhan			100			100			100			100	Valid
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perhitungan lift			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat perhitungan lift			100			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat perhitungan lift			100			100			100			100	Valid
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			0			0			0			0	Tidak Valid
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat perhitungan lift			100			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat perhitungan lift			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan														
Risiko Terhadap Keselamatan Publik															
3.1.2	Perhitungan HV/AC														
	p Keselamatan Konstruksi	Kesalahan dalam perhitungan HV/AC yang mengarah pada aliran udara dan temperatur ruangan pada bangunan tidak memadai			100			100			100			100	Valid
		Pemilihan bahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan HV/AC			100			100			100			100	Valid
		Pemilihan metode pelaksanaan pekerjaan hvac yang tidak sesuai dengan kebutuhan			100			100			100			100	Valid
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perhitungan HV/AC			100			100			100			100	Valid



Lanjutan Lampiran 2

Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat perhitungan hvac			100			100			100			100	Valid
	Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat perhitungan HV/AC			100			100			100			100	Valid
	Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			0			0			0			0	Tidak Valid
	Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat perhitungan HV/AC			100			100			100			100	Valid
	Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat perhitungan HV/AC			100			100			100			100	Valid
Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan														
Risiko Terhadap Keselamatan Publik														
3.1.3	Perhitungan Tata Udara													
Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kesalahan dalam perhitungan tata udara yang menyebabkan sirkulasi udara tidak memadai			0			0			0			0	Tidak Valid
	Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perhitungan tata udara			0			0			0			0	Tidak Valid
Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat perhitungan tata udara			0			0			0			0	Tidak Valid
	Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat perhitungan tata udara			0			0			0			0	Tidak Valid
	Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			0			0			0			0	Tidak Valid
	Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat perhitungan tata udara			0			0			0			0	Tidak Valid
	Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat perhitungan tata udara			0			0			0			0	Tidak Valid
Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan														
Risiko Terhadap Keselamatan Publik														
	Perhitungan Kebutuhan Daya Listrik													
Risiko Terhadap Keselamatan Konstruksi	Kesalahan dalam perhitungan kebutuhan daya listrik yang berpotensi menimbulkan dampak daya listrik			100			100			100			100	Valid



Lanjutan Lampiran 2

Risiko Terhadap K3	bangunan tidak memadai atau terjadi pemborosan pemakaian daya listrik												
	Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perhitungan kebutuhan daya listrik			100			100			100			Valid
	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat perhitungan kebutuhan daya listrik			100			100			100			Valid
	Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat perhitungan daya listrik			100			100			100			Valid
	Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			0			0			0			Tidak Valid
	Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat perhitungan kebutuhan daya listrik			100			100			100			Valid
	Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat perhitungan kebutuhan daya listrik			100			100			100			Valid
Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan													
Risiko Terhadap Keselamatan Publik													
3.2.2	Perhitungan Genset												
Risiko Terhadap Keselamatan Tekniskan Konstruksi	Kesalahan dalam perhitungan kebutuhan daya dan ketersediaan genset yang berpotensi menimbulkan dampak daya dan ketersediaan genset pada bangunan tidak memadai			100			100			100			Valid
	Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perhitungan genset			100			100			100			Valid
Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat perhitungan genset			100			100			100			Valid
	Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat perhitungan genset			100			100			100			Valid
	Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			0			0			0			Tidak Valid
	Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat perhitungan genset			100			100			100			Valid
	Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat perhitungan genset			100			100			100			Valid
p Keselamatan ungan													



Lanjutan Lampiran 2

	Risiko Terhadap Keselamatan Publik														
3.2.3	Perhitungan Titik Lampu														
	Risiko Terhadap Keselamatan Ketechnikan Konstruksi	Kesalahan dalam perhitungan titik lampu yang mengarah pada pencahayaan bangunan kurang memadai			100			100			100			100	Valid
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perhitungan titik lampu			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat perhitungan titik lampu			100			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat perhitungan titik lampu			100			100			100			100	Valid
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			0			0			0			0	Tidak Valid
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat perhitungan titik lampu			100			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat perhitungan titik lampu			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan														
Risiko Terhadap Keselamatan Publik															
3.3	Analisis Perhitungan <i>Plumbing</i>														
3.3.1	Perhitungan dan Analisis Saluran Air Bersih														
	Risiko Terhadap Keselamatan Ketechnikan Konstruksi	Kesalahan dalam perhitungan yang mengarah pada saluran air bersih bangunan tidak memadai dan potensi kebocoran pipa			100			100			100			100	Valid
		Kesalahan dalam mendesain model dan letak instalasi air bersih			100			100			100			100	Valid
		Pemilihan material yang tidak sesuai dengan kebutuhan saluran air bersih			100			100			100			100	Valid
		Pemilihan metode pelaksanaan pekerjaan saluran air bersih yang tidak sesuai dengan kebutuhan			100			100			100			100	Valid
		Tidak mempertimbangkan kondisi tanah, topografi, atau kondisi lingkungan lainnya saat perhitungan dan analisis saluran air bersih			100			100			100			100	Valid
		Kesalahan penentuan dimensi pipa instalasi air bersih			100			100			100			100	Valid
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perhitungan saluran air bersih			100			100			100			100	Valid



Lanjutan Lampiran 2

Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat perhitungan saluran air bersih			100			100			100			100	Valid
	Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat perhitungan saluran air bersih			100			100			100			100	Valid
	Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			0			0			0			0	Tidak Valid
	Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat perhitungan saluran air bersih			100			100			100			100	Valid
	Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat perhitungan saluran air bersih			100			100			100			100	Valid
Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan														
Risiko Terhadap Keselamatan Publik														
3.3.2	Perhitungan Analisis Saluran Air Kotor													
Risiko Terhadap Keselamatan Teknik Konstruksi	Kesalahan dalam perhitungan yang mengarah pada saluran air kotor bangunan tidak memadai dan potensi kebocoran pipa			100			100			100			100	Valid
	Kesalahan dalam mendesain model dan letak instalasi air kotor			100			100			100			100	Valid
	Pemilihan material yang tidak sesuai dengan kebutuhan saluran air kotor			100			100			100			100	Valid
	Pemilihan metode pelaksanaan pekerjaan saluran air kotor yang tidak sesuai dengan kebutuhan			100			100			100			100	Valid
	Tidak mempertimbangkan kondisi tanah, topografi, atau kondisi lingkungan lainnya saat perhitungan dan analisis saluran air bersih			100			100			100			100	Valid
	Kesalahan penentuan dimensi pipa instalasi air kotor			100			100			100			100	Valid
	Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perhitungan saluran air kotor			100			100			100			100	Valid
Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat perhitungan saluran air kotor			100			100			100			100	Valid
	Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat perhitungan saluran air kotor			100			100			100			100	Valid
	Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			0			0			0			0	Tidak Valid



Lanjutan Lampiran 2

		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat perhitungan saluran air kotor			100			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat perhitungan saluran air kotor			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan														
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik														
4	Gambar Teknik/Design														
4.1	Gambar Situasional														
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kesalahan perancangan gambar situasional yang mengakibatkan potensi keruntuhan			100			100			0			0	Tidak Valid
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perancangan gambar situasional			100			100			100			100	Valid
		Data yang diperlukan dalam penyusunan gambar situasional tidak lengkap dan/atau tidak akurat			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat perancangan gambar situasional			100			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat perancangan gambar situasional			100			100			100			100	Valid
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			0			0			0			0	Tidak Valid
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat perancangan gambar situasional													Valid
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat perancangan gambar situasional													Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan														
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik														
4.2	Gambar Denah dan Potongan														
	p Keselamatan Konstruksi	Kesalahan perancangan gambar denah dan potongan yang mengakibatkan potensi keruntuhan			100			100			0			0	Tidak Valid
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perancangan gambar denah dan potongan			100			100			100			100	Valid
		Data yang diperlukan dalam penyusunan gambar denah dan potongan tidak lengkap dan/atau tidak akurat			100			100			100			100	Valid



Lanjutan Lampiran 2

Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat perancangan gambar denah dan potongan			100			100			100			100	Valid
	Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat perancangan gambar denah dan potongan			100			100			100			100	Valid
	Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			0			0			0			0	Tidak Valid
	Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat perancangan gambar denah dan potongan			100			100			100			100	Valid
	Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat perancangan gambar denah dan potongan			100			100			100			100	Valid
Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan														
Risiko Terhadap Keselamatan Publik														
4.3	Gambar Arsitektural													
Risiko Terhadap Keselamatan Teknik Konstruksi	Kesalahan perancangan gambar arsitektural yang mengakibatkan potensi keruntuhan			100			100			100			100	Valid
	Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perancangan gambar arsitektural			100			100			100			100	Valid
	Data yang diperlukan dalam penyusunan gambar arsitektural tidak lengkap dan/atau tidak akurat			100			100			100			100	Valid
Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat perancangan gambar arsitektural			100			100			100			100	Valid
	Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat perancangan gambar arsitektural			100			100			100			100	Valid
	Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			0			0			0			0	Tidak Valid
	Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat perancangan gambar arsitektural			100			100			100			100	Valid
	Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat perancangan gambar arsitektural			100			100			100			100	Valid
	p Keselamatan ungan													
	p Keselamatan sliik													



Lanjutan Lampiran 2

4.4	Gambar Struktural														
4.4	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kesalahan perancangan gambar struktural yang mengakibatkan potensi keruntuhan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Valid		
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perancangan gambar structural	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Valid		
		Data yang diperlukan dalam penyusunan gambar MEP tidak lengkap dan/atau tidak akurat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Valid		
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat perancangan gambar struktural	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Valid		
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat perancangan gambar struktural	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Valid		
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Valid		
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat perancangan gambar struktural	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Valid		
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan	Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat perancangan gambar struktural	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Valid		
Risiko Terhadap Keselamatan Publik															
4.5	Gambar MEP														
4.5	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kesalahan perancangan gambar MEP yang mengakibatkan potensi keruntuhan	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Valid		
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam perancangan gambar MEP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Valid		
		Data yang diperlukan dalam penyusunan gambar MEP tidak lengkap dan/atau tidak akurat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Valid		
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat perancangan gambar MEP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Valid		
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat perancangan gambar MEP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Valid		
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Valid		
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat perancangan gambar MEP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Valid		



Lanjutan Lampiran 2

		Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat perancangan gambar MEP			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan														
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik														
5	Rencana Jadwal Proyek (<i>Time Schedule</i>)														
	Risiko Terhadap Keselamatan Ketechnikan Konstruksi	Kesalahan perhitungan waktu pekerjaan			100			100			100			100	Valid
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam penyusunan rencana jadwal proyek			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat penyusunan rencana jadwal proyek			100			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat penyusunan rencana jadwal proyek			100			100			100			100	Valid
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			0			0			0			0	Tidak Valid
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat penyusunan rencana jadwal proyek			100			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat penyusunan rencana jadwal proyek			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan														
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik														
6	Rencana Mutu/ Spesifikasi Teknis														
	Risiko Terhadap Keselamatan Ketechnikan Konstruksi	Kerangka Acuan Kerja (KAK) tidak jelas			100			100			100			100	Valid
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam penyusunan rencana mutu/spesifikasi teknis			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat penyusunan rencana mutu/spesifikasi teknis			100			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat penyusunan rencana mutu/spesifikasi teknis			100			100			100			100	Valid
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			0			0			0			0	Tidak Valid



Lanjutan Lampiran 2

		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat penyusunan rencana mutu/spesifikasi teknis			100			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat penyusunan rencana mutu/spesifikasi teknis			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan														
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik														
7	Rencana Biaya Proyek														
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kesalahan perhitungan rencana anggaran biaya pekerjaan			100			100			100			100	Valid
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam penyusunan rencana biaya proyek			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat penyusunan rencana biaya proyek			100			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat penyusunan rencana biaya proyek			100			100			100			100	Valid
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			0			0			0			0	Tidak Valid
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat penyusunan rencana biaya proyek			100			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan saat penyusunan rencana biaya proyek			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan														
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik														
VI	Dokumen Perancangan Konseptual SMKK														
1	Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)														
	Risiko Terhadap Keselamatan Konstruksi	Dokumen RKK tidak lengkap			100			100			100			100	Valid
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam penyusunan dokumen RKK			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat merancang dokumen RKK			100			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk			100			100			100			100	Valid



Lanjutan Lampiran 2

		dalam jangka waktu yang lama saat merancang dokumen RKK												
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan		0		0		0		0		0		Tidak Valid
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat merancang dokumen RKK		100		100		100		100		100		Valid
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan dalam merancang dokumen RKK		100		100		100		100		100		Valid
Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan														
Risiko Terhadap Keselamatan Publik														
2	Dokumen Rencana Metode Pekerjaan Konstruksi (RMPK)													
Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Dokumen RMPK tidak lengkap		100		100		100		100		100		Valid	
	Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam penyusunan dokumen RMPK		100		100		100		100		100		Valid	
Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat merancang dokumen RMPK		100		100		100		100		100		Valid	
	Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat merancang dokumen RMPK		100		100		100		100		100		Valid	
	Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan		0		0		0		0		0		Tidak Valid	
	Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat merancang dokumen RMPK		100		100		100		100		100		Valid	
	Pekerja mengalami stres dan kelelahan dalam merancang dokumen RMPK		100		100		100		100		100		Valid	
Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan														
Risiko Terhadap Keselamatan Publik														
3	Dokumen Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPPL)													
p Keselamatan Konstruksi	Dokumen RKPPPL tidak lengkap		100		100		100		100		100		Valid	
	Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam penyusunan dokumen RKPPPL		100		100		100		100		100		Valid	
hadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat merancang dokumen RKPPPL		100		100		100		100		100		Valid	



Lanjutan Lampiran 2

		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat merancang dokumen RKPPL			100			100			100			100	Valid
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			0			0			0			0	Tidak Valid
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat merancang dokumen RKPPL			100			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan dalam merancang dokumen RKPPL			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan														
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik														
4	Dokumen Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP)														
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Dokumen RMLLP tidak lengkap			100			100			100			100	Valid
		Kemampuan dan pengalaman penyedia jasa tidak memadai dalam penyusunan dokumen RMLLP			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja mengalami iritasi mata dan sakit kepala akibat paparan cahaya komputer secara terus menerus saat merancang dokumen RMLLP			100			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami <i>low back pain</i> (nyeri punggung bagian bawah) akibat bekerja dengan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama saat merancang dokumen RMLLP			100			100			100			100	Valid
		Pekerja tersengat listrik diakibatkan instalasi listrik di tempat bekerja (kantor) mengalami kerusakan			0			0			0			0	Tidak Valid
		Pekerja mengalami kekakuan otot-otot di tangan, lengan, dan leher akibat bekerja di depan komputer secara terus menerus saat merancang dokumen RMLLP			100			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami stres dan kelelahan dalam merancang dokumen RMLLP			100			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan														
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik														



LAMPIRAN 3

TANGGAPAN PAKAR/AHLI TERHADAP VARIABEL PENELITIAN PADA TAHAP PELAKSANAAN



Lampiran 3. Tanggapan pakar/ahli terhadap variabel penelitian pada tahap pelaksanaan

No	Item Pekerjaan	Risiko Keselamatan Konstruksi	Pak Basyar			Pak Agus			Bu Irma			Kesimpulan
			Ya	Tidak	Nilai	Ya	Tidak	Nilai	Ya	Tidak	Nilai	
I	Pekerjaan Persiapan											
1	Mobilisasi											
1.1	Mobilisasi Tenaga Kerja											
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi											
	Risiko Terhadap K3	Pekerja terluka saat mobilisasi	100		100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan	Timbulnya emisi gas buang akibat mobilisasi tenaga kerja			100		0				100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik	Kecelakaan lalu lintas saat mobilisasi tenaga kerja			100						100	Valid
		Arus lalu lintas terganggu saat mobilisasi tenaga kerja			100						100	Valid
1.2	Mobilisasi Peralatan											
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			0			0			0	Tidak Valid
		Alat berat terguling dari mobil pengangkut saat mobilisasi			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3											
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan	Timbulnya emisi gas buang akibat mobilisasi peralatan			100		0				100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik	Arus lalu lintas terganggu saat mobilisasi peralatan			100						100	Valid
		Kecelakaan lalu lintas saat mobilisasi peralatan			100						100	Valid
1.3	Mobilisasi Material											
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Material rusak saat mobilisasi			100			100			100	Valid
		Material terguling dari mobil pengangkut saat mobilisasi			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3											
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan	Timbulnya emisi gas buang akibat mobilisasi material			100		0				100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik	Arus lalu lintas terganggu saat mobilisasi material			100						100	Valid
		Kecelakaan lalu lintas saat mobilisasi material			100						100	Valid
	Mobilisasi Persiapan											
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			0			0			0	Tidak Valid
		Rusaknya jaringan pipa dan fasilitas bawah tanah yang telah tersedia sebelumnya			100			100			100	Valid



Lanjutan Lampiran 3

		Kerusakan material dan/atau peralatan			100			100		100	Valid	
		Tingginya kepadatan bangunan di sekitar lokasi pekerjaan			100			0			0	Tidak Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja diserang hewan liar di sekitar lokasi pekerjaan			0			0			100	Tidak Valid
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh saat <i>land clearing</i>			100			100			100	Valid
		Pekerja terpapar tanah yang terkontaminasi, debu tanah, dan serat asbes			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami gangguan pernapasan			0			100			100	Valid
		Pekerja terkena dermatitis kulit			100			0			100	Valid
		Pekerja terkena material pemuangan truk			100			100			100	Valid
		Pekerja tersengat listrik pada instalasi eksisting saat <i>land clearing</i>			100			100			0	Valid
		Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan	Kondisi geologi yang kompleks			100			0			0	Tidak Valid
		Polusi udara			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik	Runtuhnya bangunan masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan			100			100			100	Valid
II	Pekerjaan Pematangan Lahan (<i>Cut and Fill</i>)											
1	Pekerjaan Pematangan (<i>Cut</i>)											
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Pengadaan peralatan pekerjaan penggalian yang dibawah standar			100			100			0	Valid
		Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			0			0			0	Tidak Valid
		Keausan dan penuaan suku cadang yang ekstensif			100			100			100	Valid
		Alat berat terguling dikarenakan beroperasi pada permukaan yang tidak rata			100			100			100	Valid
		<i>Dump truck</i> terguling dikarenakan kelebihan muatan material			100			100			100	Valid
		Pengoperasian peralatan oleh operator yang tidak kompeten			100			100			100	Valid
		Tabrakan antara <i>excavator</i> dan <i>dump truck</i> saat penggalian			100			100			100	Valid
		Kurangnya inspeksi pada pekerjaan penggalian			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			100			0			100	Valid
		Pekerja terperosok ke dalam galian			100			100			100	Valid
		Pekerja terkena material pemuangan truk			0			100			100	Valid
	p Keselamatan ungan	Polusi udara			100			100			100	Valid
		Banjir			100			100			0	Valid
		Tanah longsor saat penggalian			0			0			100	Tidak Valid
	p Keselamatan olitik	Arus lalu lintas di proyek terganggu			100			100			100	Valid



Lanjutan Lampiran 3

2	Pekerjaan Penimbunan (<i>Fill</i>)											
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Pengadaan peralatan pekerjaan penimbunan yang dibawah standar			100			100			0	Valid
		Keausan dan penuaan suku cadang yang ekstensif			100			100			100	Valid
		Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			0			0			0	Tidak Valid
		Alat berat terguling dikarenakan beroperasi pada permukaan yang tidak rata			100			100			100	Valid
		<i>Dump truck</i> terguling dikarenakan kelebihan muatan material			100			100			100	Valid
		Pengoperasian peralatan oleh operator yang tidak kompeten			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			100			0			100	Valid
		Pekerja terkena material pemuatan truk			0			100			100	Valid
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh			0			100			0	Tidak Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan	Polusi udara			100			100			100	Valid
Risiko Terhadap Keselamatan Publik	Arus lalu lintas di proyek terganggu			100			100			100	Valid	
3	Pekerjaan Pematatan Tanah											
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Pengadaan peralatan pekerjaan pematatan tanah yang dibawah standar			100			100			0	Valid
		Kurangnya perawatan alat berat			100			100			100	Valid
		Pengoperasian peralatan oleh operator yang tidak kompeten			100			100			100	Valid
		Prosedur pematatan tanah tidak sesuai standar			100			100			100	Valid
		Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			0			100			100	Valid
		Kurangnya inspeksi pada pekerjaan pematatan tanah			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			100			0			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan	Polusi udara			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik											
III	Pekerjaan Pondasi											
1	Pekerjaan Galian Tanah											
	p Keselamatan Konstruksi	Pengadaan peralatan pekerjaan penggalian yang dibawah standar			100			100			0	Valid
		Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			0			0			0	Tidak Valid
		Keausan dan penuaan suku cadang yang ekstensif			100			100			100	Valid
		Alat berat terguling dikarenakan beroperasi pada permukaan yang tidak rata			100			100			100	Valid



Lanjutan Lampiran 3

		Dump truck terguling dikarenakan kelebihan muatan material			100			100		100	Valid
		Pengoperasian peralatan oleh operator yang tidak kompeten			100			100		100	Valid
		Tabrakan antara excavator dan dump truck saat penggalian			100			100		100	Valid
		Kurangnya inspeksi pada pekerjaan penggalian			100			100		100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			100			100		100	Valid
		Pekerja terperosok ke dalam galian			100			100		100	Valid
		Pekerja terkena material pemuatan truk			100			100		100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan	Polusi udara			100			100		100	Valid
		Banjir			100			100		100	Valid
		Tanah longsor saat penggalian			100			100		100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik	Arus lalu lintas di proyek terganggu			100			100		100	Valid
	2	Pekerjaan Struktur Pondasi									
2.1	Pekerjaan Bekisting										
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Bekisting runtuh			100			100		100	Valid
		Pengadaan sistem bekisting yang tidak sesuai standar			0			0		0	Tidak Valid
		Ereksi bekisting oleh pekerja yang tidak kompeten			100			100		100	Valid
		Kurangnya inspeksi pada pekerjaan bekisting			100			100		100	Valid
		Kualitas material bekisting buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)			100			100		100	Valid
		Lubang/saft yang tidak diproteksi			100			100		100	Valid
		Peralatan untuk akses dan steger/platform yang tidak standar			100			0		0	Tidak Valid
		Kurangnya perangkat keselamatan (rambu-rambu, pedestrian, dll) yang mengakibatkan kondisi tidak aman			100			100		100	Valid
		Hook/Sling crane putus saat pengangkutan/lifting material			100			100		100	Valid
		Penggunaan sling dan/atau teknik rigging yang tidak aman			100			100		100	Valid
		Peralatan pengangkutan (lifting) yang digunakan putus karena sudah rantas atau tidak layak digunakan			100			100		100	Valid
		Material rusak karena terlepas saat pengangkutan/lifting menggunakan crane			100			100		100	Valid
		Kurangnya koordinasi saat pekerjaan pengangkutan (lifting)			0			0		100	Tidak Valid
		Metode pelaksanaan pekerjaan bekisting tidak sesuai standar			100			100		100	Valid
		Kurangnya inspeksi pada pekerjaan bekisting			100			100		100	Valid
		Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			0			0		0	Tidak Valid



Lanjutan Lampiran 3

	Risiko Terhadap K3	Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan			100			100			100	Valid
		Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan											
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik											
2.2	Pekerjaan Pembesian											
Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi		Pengadaan sistem pembesian yang tidak sesuai standar			100			0			0	Tidak Valid
		Tulangan jatuh dan/atau berguling saat fabrikasi besi			100			100			100	Valid
		Fabrikasi besi dilakukan oleh pekerja yang tidak kompeten			100			100			100	Valid
		Kurangnya perawatan <i>bar bender</i> dan <i>bar cutter</i>			100			100			100	Valid
		Pengoperasian <i>bar bender</i> dan <i>bar cutter</i> oleh pekerja yang tidak kompeten			100			100			100	Valid
		Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			0			0			0	Tidak Valid
		Runtuhnya tulangan			100			100			100	Valid
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan pembesian			100			100			100	Valid
		Kurangnya perangkat keselamatan (rambu-rambu, pedestrian, dll) yang mengakibatkan kondisi tidak aman			100			100			100	Valid
		<i>Hook/Sling crane</i> putus saat pengangkatan/ <i>lifting</i> tulangan			100			100			100	Valid
		Penggunaan <i>sling</i> dan/atau teknik <i>rigging</i> yang tidak aman			100			100			100	Valid
		Peralatan pengangkatan (<i>lifting</i>) yang digunakan putus karena sudah runtas atau tidak layak digunakan			100			100			100	Valid
		Tulangan rusak karena terlepas saat pengangkatan/ <i>lifting</i> menggunakan <i>crane</i>			100			100			100	Valid
		Kurangnya koordinasi saat pekerjaan pengangkatan (<i>lifting</i>)			0			0			100	Tidak Valid
		Metode pelaksanaan pekerjaan pembesian tidak sesuai standar			100			100			100	Valid
		Sifat fisik tulangan buruk (kekuatan dan/atau kuat tarik tidak memenuhi persyaratan)			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3		Pekerja tergores dan/atau terpotong dengan sisa/ujung besi yang tajam			100			100			100
		Pekerja terluka saat mengoperasikan dan/atau memperbaiki mesin			100			100			100	Valid
		Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			100			100			100	Valid
	p Keselamatan angan											
	p Keselamatan lik											



Lanjutan Lampiran 3

2.3	Pekerjaan Beton											
Risiko Terhadap Keselamatan Ketechnikan Konstruksi	Pengadaan sistem pekerjaan beton yang tidak sesuai standar			0			0			0	Tidak Valid	
	Kurangnya perangkat keselamatan (rambu-rambu, pedestrian, dll) yang mengakibatkan kondisi tidak aman			100			100			100	Valid	
	Kurangnya inspeksi pekerjaan beton			100			100			100	Valid	
	Metode pelaksanaan pekerjaan beton tidak sesuai standar			100			100			100	Valid	
	Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi pada pekerjaan beton			100			100			100	Valid	
	Kurangnya perawatan alat berat			100			100			100	Valid	
	Alat berat beroperasi tanpa perizinan			100			100			100	Valid	
	Pengoperasian peralatan oleh personil yang tidak berkompeten			100			100			100	Valid	
	Kelebihan muatan beton <i>ready mix</i> sehingga concrete bucket jatuh dari <i>crane</i>			100			100			100	Valid	
	<i>Tremie pipes</i> terlepas/terjatuh ke dalam lubang bor saat pengecoran			100			0			100	Valid	
	Risiko Terhadap K3	Pekerja terkena dermatitis, luka bakar, dan borok kulit akibat kontak dengan beton <i>ready mix</i>			100			100			100	Valid
		Pekerja terkena iritasi mata akibat kontak dengan beton <i>ready mix</i>			100			100			100	Valid
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan pada pekerjaan beton			100			100			100	Valid
		Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi pada pekerjaan beton			100			100			100	Valid
		Pekerja tertimpa beton <i>precast</i>			0			0			0	Tidak Valid
		Pekerja tertimpa concrete bucket saat pengecoran menggunakan <i>crane</i>			100			100			100	Valid
		Pekerja kelelahan akibat lembur (<i>working over time</i>)			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan											
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik											
2.4	Pekerjaan Curing/Pemeliharaan Beton											
Risiko Terhadap Keselamatan Konstruksi	Durasi curing tidak sesuai dengan standar			100			100			100	Valid	
	Kualitas material (<i>curing compound</i>) buruk (Jika curing menggunakan material khusus)			100			100			100	Valid	
	Kurangnya inspeksi pelaksanaan curing di lapangan			100			100			100	Valid	
Risiko Terhadap Keselamatan K3												
Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan												
Risiko Terhadap Keselamatan Publik												



Lanjutan Lampiran 3

3	Pekerjaan Pengujian Struktur											
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Prosedur pengujian tidak sesuai standar			100			100			100	Valid
		Hasil pengujian tidak memenuhi persyaratan			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3											
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan											
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik											
IV	Pekerjaan Basement											
1	Pekerjaan Galian untuk Basement											
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Pengadaan peralatan penggalian yang dibawah standar			100			100			0	Valid
		Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			0			0			0	Tidak Valid
		Keausan dan penuaan suku cadang yang ekstensif			100			100			100	Valid
		Alat berat terguling dikarenakan beroperasi pada permukaan yang tidak rata			100			100			100	Valid
		Pengoperasian peralatan oleh operator yang tidak kompeten			100			100			100	Valid
		Tabrakan antara excavator dan dump truck saat penggalian			100			100			100	Valid
		Kurangnya inspeksi pada pekerja penggalian			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			100			100			100	Valid
		Pekerja terperosok ke dalam galian			100			100			100	Valid
		Pekerja terkena material pemuangan truk			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan	Banjir			100			100			100	Valid
		Tanah longsor saat penggalian			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik											
	2	Pekerjaan Struktur Basement										
2.1	Pekerjaan Bekisting											
	Risiko Terhadap Keselamatan Konstruksi	Bekisting runtuh			100			100			100	Valid
		Pengadaan sistem bekisting yang tidak sesuai standar			0			0			0	Tidak Valid
		Ereksi bekisting oleh pekerja yang tidak kompeten			100			100			100	Valid
		Kurangnya inspeksi pada pekerjaan bekisting			100			100			100	Valid
		Kualitas material bekisting buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)			100			100			100	Valid
		Lubang/saft yang tidak diproteksi			100			100			100	Valid



Lanjutan Lampiran 3

		Kurangnya perangkat keselamatan (rambu-rambu, pedestrian, dll) yang mengakibatkan kondisi tidak aman			100			100			100	Valid
		<i>Hook/Sling crane</i> putus saat pengangkatan/ <i>lifting</i> material			100			100			100	Valid
		Penggunaan <i>sling</i> dan/atau teknik <i>rigging</i> yang tidak aman			100			100			100	Valid
		Peralatan pengangkatan (<i>lifting</i>) yang digunakan putus karena sudah rantas atau tidak layak digunakan			100			100			100	Valid
		Material rusak karena terlepas saat pengangkutan/ <i>lifting</i> menggunakan <i>crane</i>			100			100			100	Valid
		Kurangnya koordinasi saat pekerjaan pengangkatan (<i>lifting</i>)			0			0			100	Tidak Valid
		Metode pelaksanaan pekerjaan bekisting tidak sesuai standar			100			100			100	Valid
		Kurangnya inspeksi pada pekerjaan bekisting			100			100			100	Valid
		Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			0			0			0	Tidak Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja jatuh dari <i>scaffolding</i>			100			100			100	Valid
		Peralatan jatuh dari <i>scaffolding</i>			0			0			100	Tidak Valid
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan			100			100			100	Valid
		Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan											
Risiko Terhadap Keselamatan Publik												
2.2	Pekerjaan Pembesian											
	Risiko Terhadap Keselamatan Ketechnikan Konstruksi	Pengadaan sistem pembesian yang tidak sesuai standar			100			0			0	Tidak Valid
		Tulangan jatuh dan/atau berguling saat fabrikasi besi			100			100			100	Valid
		Fabrikasi besi dilakukan oleh pekerja yang tidak kompeten			100			100			100	Valid
		Kurangnya perawatan <i>bar bender</i> dan <i>bar cutter</i>			100			100			100	Valid
		Pengoperasian <i>bar bender</i> dan <i>bar cutter</i> oleh pekerja yang tidak kompeten			100			100			100	Valid
		Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			0			0			0	Tidak Valid
		Runtuhnya tulangan			100			100			100	Valid
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan pembesian			100			100			100	Valid
		Kurangnya perangkat keselamatan (rambu-rambu, pedestrian, dll) yang mengakibatkan kondisi tidak aman			100			100			100	Valid
		<i>Hook/Sling crane</i> putus saat pengangkutan/ <i>lifting</i> tulangan			100			100			100	Valid
		Penggunaan <i>sling</i> dan/atau teknik <i>rigging</i> yang tidak aman			100			100			100	Valid



Lanjutan Lampiran 3

		Peralatan pengangkatan (<i>lifting</i>) yang digunakan putus karena sudah rantas atau tidak layak digunakan			100			100			100	Valid
		Tulangan rusak karena terlepas saat pengangkatan/ <i>lifting</i> menggunakan <i>crane</i>			100			100			100	Valid
		Kurangnya koordinasi saat pekerjaan pengangkatan (<i>lifting</i>)			0			0			100	Tidak Valid
		Metode pelaksanaan pekerjaan pembesian tidak sesuai standar			100			100			100	Valid
		Sifat fisik tulangan buruk (kekuatan dan/atau kuat tarik tidak memenuhi persyaratan)			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja tergores dan/atau terpotong dengan sisa/ujung besi yang tajam			100			100			100	Valid
		Pekerja terluka saat mengoperasikan dan/atau memperbaiki mesin			100			100			100	Valid
		Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan											
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik											
2.3	Pekerjaan Beton											
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Pengadaan sistem pekerjaan beton yang tidak sesuai standar			0			0			0	Tidak Valid
		Kurangnya perangkat keselamatan (rambu-rambu, pedestrian, dll) yang mengakibatkan kondisi tidak aman			100			100			100	Valid
		Kurangnya inspeksi pekerjaan beton			100			100			100	Valid
		Metode pelaksanaan pekerjaan beton tidak sesuai standar			100			100			100	Valid
		Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi pada pekerjaan beton			100			100			100	Valid
		Kurangnya perawatan alat berat			100			100			100	Valid
		Alat berat beroperasi tanpa perizinan			100			100			100	Valid
		Pengoperasian peralatan oleh personil yang tidak berkompeten			100			100			100	Valid
		Kelebihan muatan beton <i>ready mix</i> sehingga concrete bucket jatuh dari <i>crane</i>			100			100			100	Valid
		<i>Tremie pipes</i> terlepas/terjatuh ke dalam lubang bor saat pengecoran			100			0			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja terkena dermatitis, luka bakar, dan borok kulit akibat kontak dengan beton <i>ready mix</i>			100			100			100	Valid
		Pekerja terkena iritasi mata akibat kontak dengan beton <i>ready mix</i>			100			100			100	Valid
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan pada pekerjaan beton			100			100			100	Valid
		Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi pada pekerjaan beton			100			100			100	Valid
		Pekerja tertimpa beton <i>precast</i>			100			100			100	Valid
Pekerja tertimpa concrete bucket saat pengecoran menggunakan crane			100			100			100	Valid		



Lanjutan Lampiran 3

		Pekerja kelelahan akibat lembur (<i>working over time</i>)			100			100		100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan										
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik										
2.4	Pekerjaan Curing/Pemeliharaan Beton										
	Risiko Terhadap Keselamatan Teknikan Konstruksi	Durasi curing tidak sesuai dengan standar			100			100		100	Valid
		Kualitas material (<i>curing compound</i>) buruk (Jika curing menggunakan material khusus)			100			100		100	Valid
		Kurangnya inspeksi pelaksanaan curing di lapangan			100			100		100	Valid
	Risiko Terhadap K3										
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan										
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik										
2.5	Pekerjaan Pengujian Beton										
	Risiko Terhadap Keselamatan Teknikan Konstruksi	Prosedur pengujian tidak sesuai standar			100			100		100	Valid
		Hasil pengujian tidak memenuhi persyaratan			100			100		100	Valid
	Risiko Terhadap K3										
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan										
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik										
V	Pekerjaan Struktur Atas										
1	Pekerjaan <i>Sloof</i> , Pekerjaan Kolom, Pekerjaan Plat, Pekerjaan <i>Ringbalk</i> , dan Pekerjaan Tangga										
1.1	Pekerjaan Bekisting										
	p Keselamatan Konstruksi	Bekisting dan/atau perancah runtuh			100			100		100	Valid
		Pengadaan sistem bekisting dan/atau perancah yang tidak sesuai standar			0			0		0	Tidak Valid
		Ereksi bekisting dan/atau perancah oleh pekerja yang tidak kompeten			100			100		100	Valid
		Kurangnya inspeksi pada pekerjaan bekisting			100			100		100	Valid
		Kualitas material bekisting dan/atau perancah buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)			100			100		100	Valid
		Lubang/saft yang tidak diproteksi			100			100		100	Valid
		Peralatan untuk akses dan steger/platform yang tidak standar			100			100		100	Valid
		Kurangnya perangkat keselamatan (rambu-rambu, pedestrian, dll) yang mengakibatkan kondisi tidak aman			100			100		100	Valid



Lanjutan Lampiran 3

		Hook/Sling crane putus saat pengangkutan/lifting material			100			100			100	Valid
		Penggunaan sling dan/atau teknik rigging yang tidak aman			100			100			100	Valid
		Peralatan pengangkatan (lifting) yang digunakan putus karena sudah rantas atau tidak layak digunakan			100			100			100	Valid
		Material rusak karena terlepas saat pengangkutan/lifting menggunakan crane			100			100			100	Valid
		Kurangnya koordinasi saat pekerjaan pengangkatan (lifting)			0			0			100	Tidak Valid
		Metode pelaksanaan pekerjaan bekisting tidak sesuai standar			100			100			100	Valid
		Kurangnya inspeksi pada pekerjaan bekisting			100			100			100	Valid
		Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			100			0			0	Tidak Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja jatuh dari scaffolding			100			100			100	Valid
		Peralatan jatuh dari scaffolding			0			0			0	Tidak Valid
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan			100			100			100	Valid
		Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan											
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik											
1.2	Pekerjaan Pembesian											
	Risiko Terhadap Keselamatan Ketechnikan Konstruksi	Pengadaan sistem pembesian yang tidak sesuai standar			100			0			0	Tidak Valid
		Tulangan jatuh dan/atau berguling saat fabrikasi besi			100			100			100	Valid
		Fabrikasi besi dilakukan oleh pekerja yang tidak kompeten			100			100			100	Valid
		Kurangnya perawatan bar bender dan bar cutter			100			100			100	Valid
		Pengoperasian bar bender dan bar cutter oleh pekerja yang tidak kompeten			100			100			100	Valid
		Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			100			100			100	Valid
		Runtuhnya tulangan			100			100			100	Valid
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan pembesian			100			100			100	Valid
		Kurangnya perangkat keselamatan (rambu-rambu, pedestrian, dll) yang mengakibatkan kondisi tidak aman			100			100			100	Valid
		Hook/Sling crane putus saat pengangkutan/lifting tulangan			100			100			100	Valid
		Penggunaan sling dan/atau teknik rigging yang tidak aman			100			100			100	Valid
		Peralatan pengangkatan (lifting) yang digunakan putus karena sudah rantas atau tidak layak digunakan			100			100			100	Valid
		Tulangan rusak karena terlepas saat pengangkutan/lifting menggunakan crane			100			100			100	Valid



Lanjutan Lampiran 3

		Kurangnya koordinasi saat pekerjaan pengangkatan (<i>lifting</i>)			100			100			100	Valid
		Metode pelaksanaan pekerjaan pembesian tidak sesuai standar			100			100			100	Valid
		Sifat fisik tulangan buruk (kekuatan dan/atau kuat tarik tidak memenuhi persyaratan)			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja tergores dan/atau terpotong dengan sisa/ujung besi yang tajam			100			100			100	Valid
		Pekerja terluka saat mengoperasikan dan/atau memperbaiki mesin			100			100			100	Valid
		Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan											
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik											
	1.3	Pekerjaan Beton										
	Risiko Terhadap Keselamatan Teknikn Konstruksi	Pengadaan sistem pekerjaan beton yang tidak sesuai standar			0			0			0	Tidak Valid
		Kurangnya perangkat keselamatan (rambu-rambu, pedestrian, dll) yang mengakibatkan kondisi tidak aman			100			100			100	Valid
		Kurangnya inspeksi pekerjaan beton			100			100			100	Valid
		Metode pelaksanaan pekerjaan beton tidak sesuai standar			100			100			100	Valid
		Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi pada pekerjaan beton			100			0			0	Tidak Valid
		Kurangnya perawatan alat berat			100			100			100	Valid
		Alat berat beroperasi tanpa perizinan			100			100			100	Valid
		Pengoperasian peralatan oleh personil yang tidak berkompeten			100			100			100	Valid
		Kelebihan muatan beton <i>ready mix</i> sehingga concrete bucket jatuh dari crane			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja terkena dermatitis, luka bakar, dan borok kulit akibat kontak dengan beton <i>ready mix</i>			100			100			100	Valid
		Pekerja terkena iritasi mata akibat kontak dengan beton <i>ready mix</i>			100			100			100	Valid
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan pada pekerjaan beton			100			100			100	Valid
		Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi pada pekerjaan beton			100			100			100	Valid
		Pekerja tertimpa beton <i>precast</i>			100			100			100	Valid
		Pekerja tertimpa concrete bucket saat pengecoran menggunakan crane			100			100			100	Valid
Pekerja kelelahan akibat lembur (<i>working over time</i>)				100			100			100	Valid	
p Keselamatan ungan												
p Keselamatan oluk												



Lanjutan Lampiran 3

	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kurangnya inspeksi pada pekerjaan penutup atap		100		100		100	Valid	
		Metode pelaksanaan pekerjaan penutup atap tidak sesuai standar		100		100		100	Valid	
		Kualitas material pada pekerjaan penutup atap buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)		100		100		100	Valid	
		Material dan/atau peralatan rusak karena jatuh dari ketinggian		100		100		100	Valid	
	Risiko Terhadap K3	Pekerja terpapar sinar matahari saat pekerjaan penutup atap		100		100		100	Valid	
		Pekerja jatuh dari ketinggian saat pekerjaan penutup atap		100		100		100	Valid	
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan		100		100		100	Valid	
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan									
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik									
VII	Pekerjaan Arsitektural									
1	Pekerjaan Dinding									
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Metode pelaksanaan pekerjaan dinding tidak sesuai standar		100		100		100	Valid	
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan dinding		100		100		100	Valid	
		Kualitas material pada pekerjaan dinding buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)		100		100		100	Valid	
	Risiko Terhadap K3	Pekerja jatuh dari ketinggian saat bekerja		100		100		100	Valid	
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh		100		100		100	Valid	
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan		100		100		100	Valid	
		Pekerja terkena dermatitis kulit		100		100		100	Valid	
	Pekerja mengalami iritasi mata		100		100		100	Valid		
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan									
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik									
2	Pekerjaan Fasad Bangunan									
	Risiko Terhadap Keselamatan Konstruksi	Material rusak karena kesalahan instalasi		100		0		0	Tidak Valid	
		Metode pelaksanaan pekerjaan fasad bangunan tidak sesuai standar		100		100		100	Valid	
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan fasad bangunan		100		100		100	Valid	
	Risiko Terhadap K3	Kualitas material pada pekerjaan fasad bangunan buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)		100		100		100	Valid	
		Pekerja jatuh dari ketinggian saat bekerja		100		100		100	Valid	
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh		100		100		100	Valid	



Lanjutan Lampiran 3

		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami iritasi mata			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan											
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik											
3	Pekerjaan Pintu dan Jendela											
	Risiko Terhadap Keselamatan Ketechnikan Konstruksi	Material rusak karena kesalahan instalasi			100			0			0	Tidak Valid
		Metode pelaksanaan pekerjaan pintu dan jendela tidak sesuai standar			100			100			100	Valid
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan pintu dan jendela			100			100			100	Valid
		Kualitas material pada pekerjaan pintu dan jendela buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja jatuh dari ketinggian saat bekerja			100			100			100	Valid
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh			100			100			100	Valid
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami iritasi mata			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan											
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik											
4	Pekerjaan Lantai											
	Risiko Terhadap Keselamatan Ketechnikan Konstruksi	Material rusak karena kesalahan instalasi			100			0			0	Tidak Valid
		Metode pelaksanaan pekerjaan lantai tidak sesuai standar			100			100			100	Valid
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan lantai			100			100			100	Valid
		Kualitas material pada pekerjaan lantai buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh			100			100			100	Valid
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami iritasi mata			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan											
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik											
		Material rusak karena kesalahan instalasi			100			0			0	Tidak Valid



Lanjutan Lampiran 3

	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Metode pelaksanaan pekerjaan plafon tidak sesuai standar			100			100			100	Valid
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan plafon			100			100			100	Valid
		Kualitas material pada pekerjaan plafon buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh			100			100			100	Valid
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami iritasi mata			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan											
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik											
	VIII	Pekerjaan MEP										
1	Pekerjaan <i>Mechanical</i>											
1.1	Pekerjaan Lift											
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Metode pelaksanaan pekerjaan lift tidak sesuai standar			100			100			100	Valid
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan lift			100			100			100	Valid
		Kualitas material pada pekerjaan lift buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja jatuh dari ketinggian saat bekerja			100			100			100	Valid
		Pekerja tersengat listrik saat pekerjaan lift			100			100			100	Valid
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh			100			100			100	Valid
	Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan saat pekerjaan lift			100			100			100	Valid	
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan											
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik											
1.2	Pekerjaan Tata Udara											
	Risiko Terhadap Keselamatan Konstruksi	Metode pelaksanaan pekerjaan tata udara tidak sesuai standar			100			100			100	Valid
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan tata udara			100			100			100	Valid
		Kualitas material pada pekerjaan tata udara buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja jatuh dari ketinggian saat pekerjaan tata udara			100			100			100	Valid
		Pekerja tersengat listrik saat pekerjaan tata udara			100			100			100	Valid
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh saat pekerjaan tata udara			100			100			100	Valid



Lanjutan Lampiran 3

		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan saat pekerjaan tata udara			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan											
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik											
2	Pekerjaan Elektrikal											
2.1	Pekerjaan Kebutuhan Daya Listrik											
	Risiko Terhadap Keselamatan Ketechnikan Konstruksi	Metode pelaksanaan pekerjaan kebutuhan daya listrik tidak sesuai standar			100			100			100	Valid
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan kebutuhan daya listrik			100			100			100	Valid
		Kualitas material pada pekerjaan kebutuhan daya listrik buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja jatuh dari ketinggian saat pekerjaan kebutuhan daya listrik			100			100			100	Valid
		Pekerja tersengat listrik			100			100			100	Valid
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh saat pekerjaan kebutuhan daya listrik			100			100			100	Valid
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan saat pekerjaan kebutuhan daya listrik			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan											
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik											
2.2	Pekerjaan Genset											
	Risiko Terhadap Keselamatan Ketechnikan Konstruksi	Metode pelaksanaan pekerjaan genset tidak sesuai standar			100			100			100	Valid
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan genset			100			100			100	Valid
		Kualitas material pada pekerjaan genset (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja jatuh dari ketinggian saat pekerjaan genset			100			100			100	Valid
		Pekerja tersengat listrik			100			100			100	Valid
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh saat pekerjaan genset			100			100			100	Valid
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan saat pekerjaan genset			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan											
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik											
	Lampu											
		Metode pelaksanaan pekerjaan titik lampu tidak sesuai standar			100			100			100	Valid



Lanjutan Lampiran 3

	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kurangnya inspeksi saat pekerjaan titik lampu			100			100			100	Valid
		Kualitas material pada pekerjaan titik lampu (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja jatuh dari ketinggian saat pekerjaan titik lampu			100			100			100	Valid
		Pekerja tersengat listrik			100			100			100	Valid
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh saat pekerjaan titik lampu			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan											
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik											
3	Pekerjaan Plumbing											
3.1	Pekerjaan Saluran Air Bersih											
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Metode pelaksanaan pekerjaan saluran air bersih tidak sesuai standar			100			100			100	Valid
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan saluran air bersih			100			100			100	Valid
		Kualitas material pada pekerjaan saluran air bersih (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja jatuh dari ketinggian saat bekerja			100			100			100	Valid
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh			100			100			100	Valid
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan saat pekerjaan lift			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan											
Risiko Terhadap Keselamatan Publik												
3.2	Pekerjaan Saluran Air Kotor											
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Metode pelaksanaan pekerjaan saluran air kotor tidak sesuai standar			100			100			100	Valid
		Kurangnya inspeksi saat pekerjaan saluran air kotor			100			100			100	Valid
		Kualitas material pada pekerjaan saluran air kotor (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja jatuh dari ketinggian saat pekerjaan saluran air kotor			100			100			100	Valid
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh saat pekerjaan saluran air kotor			100			100			100	Valid
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan saat pekerjaan saluran air kotor			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan											



Lanjutan Lampiran 3

	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kurangnya inspeksi saat pekerjaan pengecatan			100			100			100	Valid
		Kualitas material ada pekerjaan pengecatan buruk (ukuran, jumlah, atau jenis material tidak memenuhi persyaratan)			100			100			100	Valid
		Hasil pengecatan pada bangunan tidak rata			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja jatuh dari ketinggian saat bekerja			100			100			100	Valid
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh			100			100			100	Valid
		Pekerja terluka akibat terkena material atau peralatan saat pekerjaan pengecatan			100			100			100	Valid
		Pekerja terkena dermatitis kulit			100			100			100	Valid
		Pekerja mengalami iritasi mata			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan											
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik											
X	Pekerjaan Penyelesaian Akhir											
1	Pekerjaan Perapihan											
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Kerusakan sisa material dan/atau peralatan saat pekerjaan perapihan			100			100			100	Valid
		Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh saat perapihan pekerjaan			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja terpapar tanah yang terkontaminasi, debu tanah, dan serat asbes			100			0			100	Valid
		Pekerja mengalami gangguan pernapasan			100			100			100	Valid
		Pekerja terkena dermatitis kulit			100			100			100	Valid
		Pekerja terluka akibat terkena sisa material dan/atau peralatan			100			100			100	Valid
		Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan										
Risiko Terhadap Keselamatan Publik												
2	Pekerjaan Pembersihan Akhir											
	Risiko Terhadap Keselamatan Keteknikan Konstruksi	Fasilitas proyek tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			100			0			100	Valid
		Kerusakan sisa material dan/atau peralatan			100			100			100	Valid
	Risiko Terhadap K3	Pekerja tergelincir, tersandung, dan/atau terjatuh saat pembersihan akhir			100			100			100	Valid
		Pekerja terpapar tanah yang terkontaminasi, debu tanah, dan serat asbes			100			0			100	Valid
		Pekerja mengalami gangguan pernapasan			100			100			100	Valid
		Pekerja terkena dermatitis kulit			100			100			100	Valid
		Pekerja terkena material pemuangan truk			0			0			100	Tidak Valid



Lanjutan Lampiran 3

		Pekerja tertabrak alat berat yang sedang beroperasi			100			0			100	Valid
	Risiko Terhadap Keselamatan Lingkungan											
	Risiko Terhadap Keselamatan Publik											



Optimized using
trial version
www.balesio.com

LAMPIRAN 4

KUISIONER II



Link Kuisisioner II Tahap Perancangan

<https://bit.ly/RisikoProyekGedungRancangBangunPadaTahapanPerancangan>

Link Kuisisioner II Tahap Pelaksanaan

<https://forms.gle/xmMwAZrfkrR9qcH96>





LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI PENELITIAN



Validasi Pakar Terkait Variabel Risiko






Pengisian Kuisiner II oleh Responden



Validasi Pakar Terkait Hasil Penelitian



Optimized using
trial version
www.balesio.com